INFORMACIÓN DE SERVICIO

Nota de reparación caja de cambios 02T

Llenado de aceite profesional de la caja de cambios

Fabricantes: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modelos:
Audi: A1, A2, A3
Seat: Cordoba, Ibiza
Skoda: Fabia, Rapid, Roomster
Volkswagen: Bora, Fox, Golf IV, Lupo, New Beetle, Polo

Tipo de caja de cambios: 02T

Nº de artículo: 462 0055 10

Consulte la aplicación actual en el catálogo de piezas.



Fig. 1: Modelo del tornillo de llenado de aceite con hexágono interior

Una vez finalizado el montaje, debe llenarse la caja de cambios con la cantidad correspondiente de aceite para cajas de cambio.

Para ello, debe procederse de la siguiente forma:

- Desatornillar el tornillo de llenado de aceite (fig. 1) de la caja de cambios
- Llenar con aceite para cajas de cambios hasta el borde inferior del orificio de llenado
- Atornillar el tornillo de llenado de aceite
- Arrancar el motor e insertar una marcha (Tener en cuenta que las ruedas del eje de accionamiento no tengan ningún contacto con el suelo).
- Dejar el motor arrancado con la marcha introducida durante aproximadamente 2 minutos
- Apagar el motor y desatornillar el tornillo de llenado de aceite
- Volver a llenar con aceite para cajas de cambios hasta el borde inferior del orificio de llenado
- Atornillar el tornillo de llenado de aceite y apretar con el par de apriete indicado*

* Tornillo con muescas interiores 25 Nm
Tornillo con hexágono interior 30 Nm

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86
Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.es

Situación 08.2017 **LuK 0076** Salvo modificaciones técnicas
Las referencias de OE se citan únicamente con fines comparativos
© 2017 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG