SERVICE-INFO

Tildeling af FAG Repair Insert Unit 566074.H195 og 566834.H195

Producent: DAF

Modeller: 65CF, 75CF, 85CF, CF65, CF65II, CF65IV, CF75, CF75II, CF75IV,CF85, CF85II, CF85IV, LF55, LF55IV, XF95, XF95II, XF105,

Varenummer: 566074.H195566834.H195

OE nr.: 1691621, 16993271388905, 1391615



Figur 1: Repair Insert Unit (RIU)

Begge ovennævnte kompakte servicelejer FAG (RIU) kan anvendes til at reparere diverse nav i DAF-køretøjer.
V tomto případě lze zamezit kompletní výměně náboje kola. I stedet for at erstatte hele hjulnavet kan kun udskiftes kompakt lejer, og dermed reducere omkostningerne til reparation.

Følgende oplysninger skal overholdes for at tildele begge kompakte servicelejer (RIU).

Hvis DAF-komponentnummer ikke kan identificeres på navet, skal lejet identificeres vha. følgende dimensioner::

FAG RIU 566074.H195

- Udvendig diameter af det indvendige leje (INBOARD) 125,000mm
- Udvendig diameter af det udvendige leje (OUTBOARD) 125,000mm

FAG RIU 566834.H195

- Udvendig diameter af det indvendige leje (INBOARD) 124,700mm
- Udvendig diameter af det udvendige leje (OUTBOARD) 119,700mm

Hvis DAF-komponentnummer kan findes på navet, skal man følge fremgangsmåden herunder:

- Komponentnummer DAF 1691621 og 1699327; der skal bruges FAG RIU 566074.H195
- Komponentnummer DAF 1388905 og 1391615; der skal bruges FAG RIU 566834.H195

Hvis man fastslår DAF-komponentnummer 1697346 (reparationssæt samt nyt nav) via DAF-sælgeren for dit køretøj, skal man følge fremgangsmåden herunder:

- I overensstemmelse med navet monteret på køretøjet kan man anvende både FAG RIU 566074.H195 og FAG RIU 566834.H195.
- Korrekt FAG RIU kan kun identificeres efter størrelsen.

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på **www.Schaeffler-Aftermarket.com** eller RepXpert på **www.RepXpert.com**.

Status af 5.2010
FAG 0015

Tekniske ændringer forbeholdes
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket