INFORMACIÓN DE SERVICIO

Taqué 420 0059 10

Diferencias visuales

Fabricantes: Chevrolet, Daewoo, Saab

Modelos:
Chevrolet: Aveo, Lova
Daewoo: Espero, Lanos, Leganza, Nexia, Nubira
Saab: 900 II, 9000

Motores:
Chevrolet: F16D3D, L95
Daewoo: A15MF, A16DMS, X20SED, Z20L
Saab: B258I, B308I

Nº de artículo: 420 0059 10

Consulte la asignación actual en los catálogos

Fig.: a la izquierda, taqué hidráulico de la competencia;
a la derecha, taqué hidráulico INA (n.º de artículo 420 0059 10).

El fabricante del vehículo ha incorporado en los motores indicados el taqué hidráulico de INA y uno de la competencia. Las especificaciones técnicas de ambos productos son idénticas, aunque presentan ligeras diferencias visuales (Fig.).

Los taqués hidráulicos son perfectamente intercambiables. También se permite un montaje mixto.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86
Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.es

Situación 03.2016 **INA 0152** Salvo modificaciones técnicas
Las referencias de OE se citan únicamente con fines comparativos
© 2016 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET