SERVICE INFO – INA 0160

גלגלת "ריצת יתר" אלטרנטור 535 0303 10

הבדלים חזותיים ויזואליים

יצרן הרכב:	טויוטה
דגמים:	אוריס, קורולה, יאריס
דגם מנוע:	1.4 דיזל
מק"ט:	535 0303 10
מק"ט יצרן מקורי:	27415-33100

לרשימה עדכנית אנא פנה אל קטלוג חלקים מעודכן.

תמונה: הבדלים חזותיים בצורתה של גלגלת "ריצת יתר" גלגלת אלטרנטור מק"ט – 535 0303 10

קיימות שתי גירסאות שונות של גלגלות "ריצת יתר" הניתנות להתקנה עבור אלטרנטור מתוצרת Denso ברכבים המוזכרים לעיל.

התמונה מראה את העיצוב בעת הייצור (שמאל) ואת עיצוב האפטרמרקט (ימין) של גלגלות "ריצת יתר" אלטרנטור 535 0303 10.

שתי גלגלות "ריצת היתר" של האלטרנטור הללו שונות רק במראה שלהן.
שתיהן עונות על כל הדרישות הטכניות וניתן להשתמש בהן ללא שום מגבלה.

כלי יחודי נדרש לצורך הסרה והתקנת גלגלת "ריצת יתר" אלטרנטור (לדוגמא: מק"ט שפלר אוטומוטיב אפטרמרקט: 10 0444 400).

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

For further information
Phone: 972-4-8114146
Email: zafrir.egozi@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

Issued 01.2017 **INA 0160** Technical content subject to change
OE Manufacturer's names and numbers are used for reference purposes only
© 2017 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG