

LED Galma jkrauti apžibos šviestuvai, naudojančios KS / NS adapterį, pridedamą pakuočioje. Kad būtų patogu naudoti, jį taip pat galima prijungti prie pakuočioje pridedamo jungiamojo bloko.
Prieš pirmą kartą naudojant jį, įkraukite akumuliatorių 6 valandas.
Kad akumuliatorių reikės pakeičiant jkrauti, naudoti mirksintis LED įkrovis indikatorius, esantis plastikinio gaubto apačioje. Jis mirksės 10 minučių, vėliau, kai akumuliatorių bus visiškai išsikrovę, šviestuvai automatiškai išsijungia.
Kai įrenginys įkraunamas, plastikinio gaubto apačioje esantis LED indikatorius mėlynai sumirksės kas sekundę. Visiškai įkrovis įrenginys, mėlynasis LED indikatorius nemirksės, o šviestuvai, nurodymams vadovaujantis, šviestuvai išsijungia.
Kad akumuliatorių išsikrovis, įrenginys automatiškai išsijungia. Jei vėl įjungiami, o akumuliatorių įkrovis būna nukrenta žemiau kritinio lygio, šviestuvai spingsės žemo intensyvumo lygio šviesa, nurodymams, kad reikia vėl nedeisinti įkrauti.

TECHNINIS SĄLYGAS
Maks. apšvietimas: aukštas - 1 140 lx / 50 cm atstumu / žemas - 610 lx 50 cm atstumu
Šviestuvai: 500-2400 lx
Sviestuvai: aukštas - 1 000 lx / 50 cm - 500 lx
Spalvos temperatūra: 6 000 K
Akumuliatorių: 4 400 mAh licio jonų
Įtampa: 3,7 V
Įkrovimo įvestis: KS 100-240 V, 50 Hz
Įkrovimo išvestis: KS 100-240 V, 50 Hz
Įkrovimo laikas: 6 val.
Vėlimo laikas: aukštas - 3 val. / žemas - 5 val.
Laikymo temperatūra: nuo -10 °C iki +40 °C
Darbinė temperatūra: nuo -10 °C iki +40 °C
Sandurumo apsauga: IP66

[illegible]

 Negalima išmesti nereikalingų elektros prietaisų kartu su buitinėmis atliekomis. Naudokitės perdirbimo paslaugomis. Perdirbimo informacijos teiraukitės savivaldos institucijoje arba mažmeninio prekybininko.

⚠️ Lampę serwisową można ładować przy pomocy ładowarki AC/DC znajdującej się w komplecie. Bardziej wygodne jest podłączenie do stacji dokującej również złączonej w komplecie. Przed rozpoczęciem ładowania należy upewnić się, że bateria jest naładowana do 50% i nie szczyty obudowy będzie błyskać w kolorze czerwonym, kiedy akumulator lampy wymaga ładowania. Będzie błyskać 10 minut wcześniej zanim lampy automatycznie w momencie rozpoczęcia ładowania akumulatora. Podczas ładowania wskaźnik na szczyty obudowy będzie błyskać w kolorze czerwonym, raz na sekundę. W tym czasie panel naładowania niebieski wskaźnik LED przestanie błyskać i będzie świecił stałe sygnalizując pełną naładowanie baterii i gotowość lampy do pracy. Kiedy akumulator jest rozładowany, lampy wyłączy się i nie będzie można ich ponownie włączyć. W tym czasie ładowanie lampy będzie słabo migotać sygnalizując konieczność natychmiastowego naładowania.

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW:
 Maksymalne natężenie światła: High: 1140lx @50cm / Low: 610lx @50cm
 Strumień światła: High 1000lm / Low: 500lm
 Temperatura barwy światła: 6000K
 Akumulator: 4400 mAh Li-Ion
 Napięcie: 3.7 V
 Wejście ładowarki: AC 100-240V 50 Hz
 Wyjście ładowarki: 5 V DC 750 mA
 Czas ładowania: 6 h
 Czas pracy: High: 3 h / Low: 5 h
 Temperatura przechowywania: -10 °C do +40 °C
 Temperatura pracy: -10 °C do +40 °C
 Stopień ochrony: IP66

[illegible]

 Zużytych urządzeń elektrycznych nie wolno usuwać razem z odpadami komunalnymi. Proszę skorzystać ze specjalizowanych punktów przyjęć odpadów do recyklingu. Porady odnośnie recyklingu udzielają lokalne władze lub dystrybutor.

⚠️ Лампу можно зарядить при помощи сетевого адаптера AC/DC, который поставляется в комплекте с лампой. Для удобства использования ее можно подключить к д-станции, которая также входит в комплект поставки. Перед первым использованием необходимо зарядить аккумулятор в течение 6 часов. При мерцании светодиодного индикатора заряд в нижней части пластмассового корпуса сигнализирует о необходимости зарядки аккумулятора. Индикатор мерцает в течение 10 минут, после чего аккумулятор разряжается окончательно, и лампа выключается автоматически. При зарядке светодиодного индикатора не мигает, а горит непрерывно. Если лампа находится в режиме зарядки, то светодиодный индикатор синий индикатор перестает мерцать и горит непрерывно, сигнализируя о том, что аккумулятор полностью зарядился, и лампа готова к использованию. После разрядки аккумулятора индикатор снова начинает мерцать. Если полностью разрядился аккумулятор, опускается ниже критического уровня, лампа будет гореть очень тускло и мерцать, сигнализируя о необходимости немедленно зарядить ее.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Макс. освещенность: Яркий свет: 1140 лк на расстоянии 50 см / Тусклый свет: 610 лк на расстоянии 50 см
- Световой поток: Яркий свет: 1000 лм / Тусклый свет: 500 лм
- Циркуляционная мощность: 6000 К
- Аккумуляторы: 4400 mAh, литий-ионный
- Напряжение: 3,7 В

Зарядное устройство, выход: перем. ток, 100–240 В, 50 Гц
Зарядное устройство, выход: пост. ток, 5 В, 750 мА
Время зарядки: 6 часов
Время работы: Яркий свет: 3 часа / Тусклый свет: 5 часов
Температура хранения: от -10 °С до +40 °С
Рабочая температура: от -10 °С до +40 °С
Степень защиты: IP66

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОИШКОМ АКУМУЛЯТОРОВ:

Несмотря на то, что аккумуляторная батарея предназначена для использования детьми, перед использованием устройства не предназначено для использования с детьми. Не направляйте луч света непосредственно в глаза, это может привести к временному ослеплению. При наличии повреждений любого из компонентов блока источника света, аккумулятора, зарядного устройства или кабеля питания немедленно прекратите использование. Любая часть компонента подлежит немедленной замене. Запрещается вносить модификации в источник света, зарядное устройство или провод по любым причинам или для использования в целях, отличных от тех, для которых они были разработаны. В случае повреждения открытых источников огня или горящих газов. Регулярно заряжайте лампу. Не ставьте аккумулятор полностью разряженным в течение длительного времени, поскольку это может привести к его повреждению. Не пытайтесь вскрыть лампу, это может привести к укушению и/или порезам. Если вы заметили искры или аккумуляторы нагреваются при плавном свечении, немедленно выключите свет и немедленно обратитесь к специалисту.

 Не допускается утилизация электроприборов вместе с бытовым мусором. Утилизация устройства должна происходить на предприятии по переработке отходов. Дополнительную информацию о переработке отходов можно получить у местных органов власти или продавцов.

95. Ručná lampa je možné nabiť pomocou adaptéra AC/DC, ktorý je súčasťou balenia. Na pohodlnejšie použitie môže byť tiež pripojená do dokovacej stanice, ktorá je súčasťou balenia. Pred prvým použitím akumulátor nabíjajte 6 hodín.

Kontrolka nabíjania LED v spodnej časti plastového krytu bude blikat červenou, keď je potrebné akumulátor nabíť. Bude blikat po dobu 10 minút, než sa lampa automaticky vypne, keď je akumulátor úplne vybitý.

Pri nabíjaní LED v spodnej časti plastového krytu bude blikat modrou raz za sekundu. Po úplnom nabití modrá LED prestane blikat a zostane svetlá, čím indikuje, že akumulátor je úplne nabitý a lampa je pripravená na použitie.

Keď je akumulátor vybitý, lampa sa automaticky vypne. Ak je znovu zapnutá a stav nabíjania akumulátora poklesne pod kritickú úroveň, lampa bude preblikávať pri nízkej úrovni intenzity svetla, čím indikuje, že akumulátor je nutné ihneď dobíť.

SPECIFIKÁCIE:

- Mosť osvetlenia: Vysoká úroveň: 1 140 lx v 50 cm/nízka úroveň: 610 lx v 50 cm
- Svetelný tok: Vysoká úroveň: 1 000 lumen/nízka úroveň: 500 lm
- Farbná teplota: 6 000 K
- Akumulátory: 4 400 mAh Li-Ion
- Napätie: 3,7 V
- Vstup nabíjajúcej: 100 – 240 V AC 50 Hz
- Výstup nabíjajúcej: 5 V DC 750 mA
- Čas nabíjania: 6 hodín
- Prevádzkový čas: Vysoká úroveň: 3 hodiny/nízka úroveň: 5 hodín
- Skladovacia teplota: -10 °C až +40 °C
- Prevádzková teplota: -10 °C až +40 °C
- Ochranné krytie: IP66

VÝSTRAHY/POKYNY NA NABÍJANIE/TYP PRE AKUMULÁTOR
 Pri prvom použití si prečítajte pokyny. Ručnú lampu používajte iba na určený účel. Zariadenie nie je určené na použitie ako zdroj napájania. Nepoužívajte akumulátor na napájanie akýchkoľvek nástrojov. Ak niektorá časť jednotky, lampy, akumulátora, nabíjačky alebo kábla, je poškodená, nepoužívajte sa lampu používať ani ju nabíjať. Vykonajte okamžitú výmenu. Nikdy neprevádzajte svetelný zdroj, nabíjačku ani kábel zo žiadnych dôvodov alebo na iné účely. Ručnú lampu používajte iba na určený účel. Prírodné svetlo je lepšie ako svetlo z akumulátora. Dobíjajte často. Nenechávajte akumulátor po dlhú časť úplne vybitý, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu akumulátora. Nepoužívajte sa lampu otvoriť, pretože môže dôjsť k zničeniu úroveň ochranného krytu. Ak sa akumulátor zahreje, zastavte ho okamžite. Zariadenie nie je určené na dlhodobé dosiahne koniec životnosti, je potrebné vymeniť celú zariadenie.

 Vyradené elektrické produkty nesmú byť likvidované spoločne s domovým odpadom. Využite recyklačné zariadenia. Informácie o recyklácii vám poskytne miestny úrad alebo predajca.

1) Apskates kuģu var uzlādēt, izmantojot komplektā iekļauto maistrāvis/līdzstrāvas adapteri. Ērtāki lietošanai to var arī pievienot pie komplektā iekļautās dokstacijas.
 2) Pirms pirmās litošanas uzlādējiet akumulatoru 6 stundas.
 Kad kuģi ir uzlādēti, ielādējiet plastmasas apvalkā esošo uzlādes indikatora gaismas diodei pirmo sarkanā krāsā. Tā mērogs 10 minūtes pirms akumulatora pilnīgas uzlādes ar spuldzes automātiskās izslēgšanās.
 Uzlādes laikā plastmasas apvalkā apakšā esošo gaismas diodei reizi sekundē mirgos zila krāsā. Kad uzlāde ir pilnībā pabeigta, zila gaismas diode pārtrauc mirgot un turpinā spuldzi, norādot, ka akumulatora enerģija uzlādēta.
 Kad akumulatori ir ielādēti, gaismas tēl automātiski izslēgtā. Ieslēdzot to vēlreiz, ja akumulatora uzlādes līmenis pazemināsies līdz kritiskajam, spuldze spīdēs baltā, norādot, ka nepieciešama ātrā uzlāde.
SPECIFIKĀCIJAS:
 Maks. apgaismojums: Augsts: 1140 lx pie 50 cm / Zems: 610 lx pie 50 cm
 Gaismas plūsmas: Augsts: 1000 lm / Zems: 500 lm
 Krāsū temperatūra: 6000K
 Akumulatori: 4400 mAh litija-jonu
 Spriegums: 3,7 V
 Lādēšanas ievads: maistrāvis 100-240 V, 50 Hz
 Adatēja ievads: 5 V līdzstrāvas, 750 mA
 Uzlādes laiks: 6 stundas
 Iekļautās gaismas: Augsts: 3 stundas / Zems: 5 stundas
 Uzglabāšanas temperatūra: no -10 °C līdz +40 °C
 Iekļautās temperatūra: no -10 °C līdz +40 °C
 Nīzardzība pret vides iedarību: IP66

[illegible]

 Nevajadzīgs elektriskos izstrādājumus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdzu, izmantojiet atkārtotas pārstrādes iespējas. Ieteikumus par atkārtotu pārstrādi jautājiēt vietējai pašvaldībai vai mazumtirgotājam.

PD Para carregar a lâmpada de inspeção usando o adaptador de AC/DC incluído na embalagem. Para uma utilização mais conveniente, a lâmpada pode também ser ligada à estação de acoplamento incluída na embalagem. Carregue a bateria durante pelo menos 6 horas antes de usar pela primeira vez. O LED indicador de carregamento na tampa de plástico, em baixo, ficará a piscar vermelho quando a bateria precisar de ser recarregada. Ficar a piscar durante 10 minutos indica que a tampa de plástico desligou a bateria. A bateria estiver totalmente carregada, o LED indicador de carregamento na tampa de plástico, em baixo, ficará azul uma vez por segundo. Com a bateria totalmente carregada, o LED azul para de piscar e ficará sólido, indicando que a bateria está completamente carregada e a lâmpada pronta a usar. Com a bateria descarregada, a luz apagase automaticamente. Se for ligada novamente e o nível de bateria atingir um nível crítico, a lâmpada emitirá uma de baixo nível - indicando a necessidade de uma recarga imediata.

Brilho máximo: Alto: 1140 lx @ 50 cm / Baixo: 610 lx @ 50 cm
 Fluxo luminoso: Alto 1000 lm / Baixo: 500 lm
 Temperatura de cor: 6000K
 Capacidade: 4400 mAh (íons de lítio)
 Tensão: 3,7 V
 Tensão de entrada do carregador: 100-240 VAC, 50 Hz
 Saída do carregador: 5 VDC, 750 mA
 Tempo de carregamento: 3 horas
 Tempo de operação: Alto: 3 horas / Baixo: 5 horas
 Temperatura de armazenamento: -10 °C até +40 °C
 Temperatura operacional: -10 °C até +40 °C
 Proteção contra ingresso: IP66

AVERTÊNCIA/INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO/DICAS DE MANUTENÇÃO DA BATERIA

As instruções antes de usar pela primeira vez. Use a lâmpada de inspeção apenas para sua finalidade prevista. Não despoje a lâmpada de inspeção de sua proteção. Não toque diretamente na fonte ou fivela de luz, visto que tal poderá ofuscar a sua visão. Se qualquer parte da lâmina, lâmpada, bateria, carregador ou cabo estiver estragada, não tente usar ou carregar a lâmpada de inspeção. Substitua a peça danificada imediatamente. Nunca modifique a fonte luminosa, carregador ou cabo por qualquer motivo, ou para qualquer outro tipo de utilização. Não use a lâmpada de inspeção para qualquer finalidade não prevista. Não use a lâmpada de inspeção em ambientes inflamáveis. Recarregue com frequência. Não deixe a bateria completamente descarregada durante muito tempo, visto que tal poderá danificar a bateria. Não tente abrir a lâmpada, visto que tal poderá fazer baixar o nível de proteção contra ingresso. Tanto a fonte de luz como a bateria da lâmpada de inspeção são dispositivos de segurança. Quando a fonte de luz chegar ao fim da sua vida útil, deve ser substituído o dispositivo inteiro.

 Produtos elétricos residuais não devem ser eliminados juntamente com resíduos domésticos. Por favor recorra a estabelecimentos de reciclagem. Peça conselhos de reciclagem à sua autoridade local ou revendedor.

3D Inspektionslampan kan laddas med nätadaptern som medföljer i förpackningen. För ökadare användning kan den också anslutas till dockningsstationen som medföljer i förpackningen. Ladda batteriet i 6 timmar första gången.

Lysdioden vid plasthöljet botten som indikerar laddning kommer att blinka med röd färg när batteriet behöver laddas. När batteriet är helt urladdat kommer den att blinka 10 minuter innan lampen stängs av automatiskt.

Efter laddning blinkar lysdioden vid plasthöljet botten med blå färg en gång i sekunden. Vid fulladdning förblir lysdioden att blinka med blå färg och förblir tänd, vilket anger att batteriet är fulladdat och lampen är redo för användning.

Om ljuset släcks automatiskt när batteriet är urladdat. Om det slås på igen och batteriets status går tillbaka under kritiska nivåer kommer lampen att skina svagt, vilket indikerar behovet för omedelbar laddning.

TEKNISSPECIFIKATIONER:

- Max ljusstyrka: Högt: 1140 lx vid 50 cm/låg: 610 lx vid 50 cm
- ljusstyrka: Högt: 1000 lm/låg: 500 lm
- Arbets temperatur: 6000 K
- Batteri: 4400 mAh Li-Ion
- Spänning: 3.7 V
- laddningsingång: AC 100-240 V 50 Hz
- laddningsutgång: 5 V DC 750 mA
- laddningstid: 6 timmar
- Drifttid: Högt: 3 timmar/låg: 5 timmar
- Övervakningstemperatur: -10 °C till +40 °C
- Drifttemperatur: -10 °C till +40 °C
- Kapacitetsslagning: IP66

VARNING/LADDNINGSVARNINGAR/BATTERIRÄD
 5. anvisningar/annan innan första användning.

Inspektionsslampan ska endast användas för avsett ändamål. Den får inte användas av barn. Titta alltid efter tecken på skador eller fel på sladdarna eller på själva lampen innan du använder den på någon del av en enhet, lampans batterier, laddare eller sladden är skadad. Byt omedelbart ut lampans batterier. Försök aldrig modifiera lampans, laddarens eller sladdens någon anledning eller för annan användning. Använd eller ladda aldrig inspektionsslampan i miljöer med förekomst av öppna lampor eller brandfarliga gaser. Ladda om regelbundet. Lärna inte batteriet helt urladdat under en längre tid. Om du inte använder lampans batterier i mer än 30 dagar, ska du ladda lampans batterier före varje kapplingsinsats negativt. Inspektionsslampan ljusskålar eller batteri kan inte bytas när: ljusskålen är slut eller sin livslängd måste hela enheten bytas.

 Elektriska produkter får inte användas tillsammans med hushållsavfall. Använd en återvinningssamling. Kontakta dina lokala myndigheter för information om återvinning.

20) 检查灯可以使用包装中附带的AC/DC适配器充电，也可以连接到包装中附带的扩展坞，使使用更加方便。

电池第一次使用前，请先充电6小时。

当电池需要充电时，塑料盖底部的LED充电指示灯会闪烁红色。当电池完全放电后，检查灯会自动关闭。

在此之前，充电指示灯会闪烁10分钟。

将指示灯点亮表示：表示电池已充满电，检查灯可以使用了。

当指示灯熄灭，蓝色LED指示灯闪烁时内部开始对电池充电。当蓝色LED指示灯常亮时，表示电池放电完毕，检查灯会自动关闭。如果再次打开，电池电压将低于临界水平，检查灯将呈低亮度闪烁以表明需要立即充电。

规格参数：

最大照度：高：1140lx @ 50cm / 低：610lx @ 50cm

光通量：高1000lm / 低：500lm

色温：4000K

功率：4600mW

電池：4400mAh 鋳合離子電池

電壓：3.7V

充電器輸入：AC 100-240V 50Hz

充電器輸出：5V DC 750 mA

充電時間：6小時

操作時間：高：3小時 / 低：5小時

儲存溫度：-10 ° C到+40 ° C

操作溫度：-10 ° C到+40 ° C

防水防塵等級：IP66

警告/充電指示/電池提示

使用前請先閱讀說明書。

檢查LED用於特定用途。本裝置不得由兒童使用。不要直視光束，這可能會導致目眩。

如果有任何部位：灯泡、電池、充電器或電線損壞，不要試圖使用或給檢查燈充電，要立即更換。切勿因任何理由嘗試修理任何其他用電而更改動光源、充電器或電線。

當有明火或易燃氣體存在時，不要使用或給檢查燈充電。

要經常充電。不要让電池長時間完全放電，否則會損壞電池。

不要嘗試打開或檢查電池，這会降低防水防尘保护水平。

當檢查的光源或電池不可更換，當光源達到使用寿命時，應更換整個設備。

 废弃电器产品不得与生活垃圾一起处理。请使用回收设施。请向当地政府或零售商咨询有关回收利用的建议。

De inspelinstapel kan worden opgeladen met behulp van de in de verpakking bijgesloten DC/AD adapter. Voor makkelijker gebruik kan het ook worden verbonden aan het in de verpakking bijgesloten docking station. De batterij dient zes uur te worden opgeladen alvorens de lamp voor de eerste keer te gebruiken. De oplaadindicator LED onderop het kunststof omhulsel zal rood gaan knipperen als de batterij dient te worden opgeladen. Het knipperen gedurende 10 minuten toont de lamp automatisch uitschakelt als de batterij helemaal leeg is. Tijdens het laden zal de LED onderop het kunststof omhulsel eens per seconde blauw knipperen. Indien de lamp helemaal is opgeladen, stopt de blauwe LED met knipperen en zal continu gaan branden. Het betekent dat de batterij volledig opgeladen is en de lamp klaar is voor gebruik. Als de batterij uitgeput is, zal het licht automatisch uit gaan. Als de lamp weer wordt aan het schakelen en de lading van batterij zakt onder een kritisch niveau, dan zal de lamp slechts zwak branden, wat betekent dat onmiddellijk opladen noodzakelijk is.

SPECIFICATIES

Maximale lichtopbrengst: Hoog: 1140 lm @50 cm / Laag: 610 lm @50 cm
Lichtstrom: Hoog: 1000 lm / Laag: 500 lm
Leurtemperatuur: 6000 K
Batterijen: 4400 mAh Li-Ion
Volgtoe: 3 V
Ader input: AC 100-240V 50 Hz
Ader output: 5 V DC 750 mA
Opladtid: 6 uur
Gebruiksduur: 3 uur / Laag: 5 uur
Opslagtemperatuur: -10 °C tot +40 °C
Gebruikstemperatuur: -10 °C tot +40 °C
Certificering: IP66

[illegible]

 Afgedankte elektrische producten mogen niet worden aangeboden met het huishoudelijk afval. Gelieve te recyclen. Raadpleeg de lokale autoriteiten voor advies over het recycle proces.

• Lampa de inspecție poate fi încărcată utilizând adaptorul AC/DC inclus în pachet. Pentru utilizare mai confortabilă, poate fi conectată și la baza de încălzire inclusă în pachet.

• Dacă bateria este încărcată, oare între timp de la o sursă de alimentare externă, atunci bateria necesită reîncărcare, acest lucru va fi semnalat cu o lumină roșie intermitentă emisă de indicatorul LED din partea de jos a carcasi de plastic. Aceasta va dura timp de 10 minute înainte ca bateria să se încălzească automat în urma descrierii complete.

• Dacă bateria este încărcată, dar nu este încărcată complet, atunci indicatorul LED cu lumină albastră o dată se scutură. Când dispozitivul este încărcat complet, LED-ul nu va mai licări cu albastru, ci va emite o lumină continuă, indicând faptul că bateria este încărcată complet, și lampa este gata de utilizare.

• Dacă bateria este încărcată, dar nu este încărcată complet, atunci indicatorul LED cu lumină albastră o dată se scutură. Dacă bateria este încărcată a bateriei scutură sub cel critic, lampa va licări cu lumină scăzută, indicând necesitatea

PRECAUTII:
luminozitate maximă: Ridicată: 1140lx @50cm / Scăzută: 610lx @50cm
lux minimos: Ridicât 1000lx / Scăzut: 500lm
temperatură de culoare: 6000K
baterii: 4400 mAh Li-Ion
totał: 3,7 V
intrare încărcător: AC 100-240V 50 Hz
ieșire încărcător: 5 V DC 750 mA
timp de încărcare: 6 ore
timp de operare: Ridicată: 3 ore / Scăzută: 5 ore
temperatură de stocare: între -10 °C și +40 °C
temperatură de operare: între -10 °C și +40 °C
Protecție împotriva factorilor externi: IP66
VERTICALIZAREA INSTRUCȚIUNILOR DE ÎNCĂLZIRE/SFATURIL P. BATERIE
cititi instrucțiunile înainte de prima utilizare. Nu utilizați lampă de inspecție în alt scop decât cel propus. Dispozitivul nu este menit pentru a fi utilizat de către copii. Nu va uitați direct în raza de lumină, deoarece este orbitoare. În cazul în care oricare dintre părțile dispozitivului - sursa de lumină, bateria, încălzirea sau cablul - suferă daune, nu utilizați și nu încercați lampa de inspecție. Înlocuiți părțile defecte imediat. Nu modificați niciodată sursa de lumină, încălzitorul sau cablul din orice motiv, sau pentru utilizare în afara scopului propus. Nu utilizați sau încălziți lampa de inspecție lângă flacăra deschisă sau gaze inflamabile. Încălziți dispozitivul frecvent. Nu lăsați lampa descărcată complet pentru un timp îndelungat, deoarece aceasta poate reduce nivelul de protecție împotriva factorilor externi. Sursa de lumină și bateria lămpi nu sunt protejate și pot fi înlocuite: de îndată ce sursa de lumină ajunge la sfârșitul duratei de viață, complexul dispozitiv trebuie înlocuit.

 Produsele electrice uzate nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să utilizați facilități de reciclare. Contactați autoritățile locale sau vânzătorul Dvs. pentru sfaturi în privința reciclării.

Še Sjakalo za pregled lahko napolnite s priloženimi napajalniki. Za bolj priročno uporabo jo lahko priklopite tudi na priloženo priključno postajo. Če boste prvo uporabo baterije polnile 6 ur, svetleča dioda za polnjenje na dnu plastičnega pokrova bo utripala rdeče, če je treba baterijo napolniti. Utripala bo 10 minut, nato pa se sijalka samodejno izklopi, saj je baterija povsem praznjena. Če baterijo svetleča dioda na dnu plastičnega pokrova enkrat na sekundo utripno modro. Ko je sijalka povsem napolnjena, modra svetleča dioda neha utripati in sivi. To kaže, da je baterija polna, sijalka pa pripravljena na uporabo. Če sijalka utripa modro, kar kaže na polnjenje, jo lahko uporabite tudi med polnjenjem. Če je znova vsklopili in je stanje baterije pod kritično ravnjo, bo sijalka svetila zelo šibko, kar kaže, da jo morate takoj znova napolniti.

največja osvetlitev: Visoka: 1140 lx pri 50 cm / Nizka: 610 lx pri 50 cm
svetlobni tok: Visoka: 1000 lm / Nizka: 500 lm
barvna temperatura: 6000 K
baterije: 4400 mAh, Li-Ionska
napetost: 3,7 V
frekv. polnilnika: 100-240 V~ 50 Hz
izhod polnilnika: 5 V~, 750 mA
čas polnjenja: 6 ur
čas delovanja: Visoka: 3 ure / Nizka: 5 ur
temperatura shranjevanja: -10 °C do +40 °C
delovalna temperatura: -10 °C do +40 °C
zaščita pred vdorom: IP66

POZORILCI/NAVODILA ZA POLNILEN/AMIGI ZA BATERIJO
pred prvo uporabo preberite navodila.

Uporabljajte svetleč uporabljaj samo namensko. Naprave ne smejo uporabljati otroci. Ne glejte neposredno v svetlečo žarek, saj vas lahko zaslepi.

Ne uporabljajte svetleč uporabljaj, če je baterija prazna, saj lahko alkalna kislota poškoduje oči. Če ne morete preveriti, ali je baterija prazna, lahko uporabljate svetleč uporabljaj, vendar ne poskušate uporabljati ali polniti. Takoj zamenjajte poškodovani del. Izvora svetlobe, polnilnika ali alaba ne smete predelovati ali ga uporabljati v druge namene.

Uporabljajte za pregled ne uporabljajte ali polnite, če je v bližini goj plamen ali vnetljivi plini.

Baterije pogosto napolnite. Baterije ne pustite daleč časa prazne, saj ji lahko s tem poškodujete celotno življenjsko dobo. Če je baterija prazna, lahko s tem napravo stopno zaščitite pred vdori.

Če svetleč uporabljaj ni v bateriji sijalke, za pregled ne morete zamenjati celotne naprave. Če svetlobni vir doseže konec življenjske dobe, morate zamenjati celo napravo.

 Odpadnih elektricnih izdelkov ne smete odlagati med gospodinske odpadke. Uporabite obrate za recikliranje. Za nasvete glede recikliranja se obrnite na lokalne organe ali prodajalca.
