Produkt Infoblatt

Robert Bosch	0445110565

spezielle Werkzeuge benötigt? Nein

Produktspezifische Informationen

Programm	Ja	IMA code (9 Stellen)
Freischalten	Nein	
Anpassungswerte zurücksetzen	Nein	
Bluten	Ja	Handförderpumpe in Rücklauf während sta
Einstellung_1	Nein	
Einstellung_2		

Anziehdrehmomente

Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf	7 Nm + 85°
Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern	25 Nm

Montageanleitungen

Dichtring erneuern

Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern

Pfand bedingungen:
-äußerlich intakt,
-kein mechanischer Schaden,
-nicht demontiert,
-keine starke Korrosion.