Produkt Infoblatt

Robert Bosch	0445110569

spezielle Werkzeuge benötigt? Nein

Produktspezifische Informationen

Programm	Ja	IMA code (7 Stellen)
Freischalten	Nein	
Anpassungswerte zurücksetzen	Ja	Reset adaptive wert
Bluten	Ja	Brauch Handförderpumpe aus Fahrzeug
Einstellung_1	Nein	



Einstellung_2	Nein

Anziehdrehmomente

Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf	35 Nm
Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern	32 Nm

Montageanleitungen

Dichtring erneuern

Befestigungsschrauben erneuern

Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern

Pfand bedingungen:

-äußerlich intakt,
-kein mechanischer Schaden,
-nicht demontiert,
-keine starke Korrosion.