Information du produit

	Robert Bosch	0445110298

Besoin des outils spéciaux? Non

Information spécifique du produit



Programmer	Oui	Code IMA (8 caractères)
Déconnecter	Non	
Réinitialiser les valeurs d'adaption	Non	
Purger	Oui	aide avec pompe à main avant le filtre
Réglage sur moteur_1	Non	
Réglage sur moteur_2		

Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse	13 Nm

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

conseil: remplace le filtre à carburant

Les conditions des mitrailles:

-extérieur en bon état,
-pas d'endommagement mécanique,
-pas démonté,
-pas de corrosion excessif.