Information du produit

	VDO	5WS40156-4Z

Besoin des outils spéciaux? Non

Information spécifique du produit

Programmer	Oui	Code de classification

Tous les injecteurs montés doivent avoir le même classification. La classification de ce produit est 4.
Si aucun classifaction est marqué, la classification est 5. Seulement programmer quand la classification change.

Déconnecter	Non	
Réinitialiser les valeurs d'adaption	Non	
Purger	Non	
Réglage sur moteur_1	Non	
Réglage sur moteur_2	--	

Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse	4 Nm + 65°
Connections tubes hautes pression	25 Nm
bouchon de couvercle de soupape	9 Nm

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

Les conditions des mitrailles:

-extérieur en bon état,
-pas d'endommagement mécanique,
-pas démonté,
-pas de corrosion excessif.