


SI 1542

 Sadece uzman personel için!
1/1

SERVICE INFORMATION

AYAR KLAPESİ: KOROZYON NEDENİYLE OLUŞAN HASARLAR

BOXER, DAILY, DUCATO, JUMPER

Uygun olduğu		Ürün: Ayar klapesi (dizel)		
Citroën, Fiat, Iveco, Peugeot		Pierburg No.	Eski parça numarası*	Ref. No.*
Fiat/Iveco	Daily IV C15/C18/S18 Ducato 3.0 JTD	7.01754.10.0	7523D 7.01754.07.0	504105594; 504264089; 504345917; 71724299; 71724302
Peugeot	Boxer III 3.0HDI			163638
Citroën	Jumper 3.0 HDi			163671/163676

OLASI ŞİKAYETLER:

- Acil durum çalıştırması
- Ayar klapesi çalışmıyor
- P0638 "Gaz keleşbeęi valfi kumandası – Devre kesik"

Yukarıda listelenen araçlarda, bağlantı kablosunun kavramasından içeri su veya nem girişı söz konusu olabilir. Nem girişı, ayar klapesinde tümüyle devre dışı kalmaya kadar varacak ciddi hasarlara neden olabilir.

Ayar klapesinin montaj soketinde veya kablonun kavramasında korozyon veya nem izlerinin olup olmadığını kontrol edin. İzler mevcutsa ayar klapesini ve kabloyu deęiştirin.

Belirtilen araçlarda, seri üretimin başlangıcından itibaren 7523D referans numaralı ayar klapeleeri monte edilmiştir. Bu ayar klapeleeri, seri üretim sırasında (2009 sonrasında) Pierburg ayar klapeleeri ile deęiştirilmiştir.



Iveco Daily 3.0 l motor bölmesindeki ayar klapesi (kırmızı vurgulanmıştır)



Hasarlı bir ayar klapesinin içten görünümü



Nem ve korozyon izleri olan kavrama



Korozyon izleri olan montaj soketi

2009 yılına kadar monte edilen 7523D ayar klapeleeri, 4.07360.49.0 adaptör kablosunun yardımıyla 7.01754.10.0 Pierburg ayar klapeleeriyle deęiştirilebilir. Adaptör kablosu neme karşı izole edilmiştir.

Deęişiklik yapma ve farklı resim kullanma hakkı saklıdır. Parça seçimi ve yedek parçalar için ilgili geçerli kataloęa veya TecAlliance tabanlı sistemlere bakınız.

* Burada bildirilmiş olan referans numaraları sadece kıyaslama amaçlıdır ve tüketici faturalarında kullanılmamalıdır.