



SERVICE INFO – LuK 0005



Инструкция по монтажу гидравлического выжимного подшипника 510 0063 10

Автопроизводитель:

Модель: Opel, Vauxhall
Astra-H, Combo,
Corsa-C, Corsa-D,
Meriva, Tigra TwinTop

LuK-AS №дет.: 510 0063 10

OE № автопроизводителя:
56 79 331
56 79 335



Красный монтажный язычок (показан стрелкой, рис.1) может быть удален только после монтажа гидравлического выжимного подшипника



Рис. 1: 510 0063 10

Если удалить язычок до того, как гидравлический выжимной подшипник **510 0063 10** будет правильно закреплен на своем месте, он может выскочить из места посадки (см. рис. 2), в результате чего может измениться герметичность!

**В этом случае гидравлический
выжимной подшипник
монтировать нельзя!**

Примечание:

Любые претензии, имеющие свидетельства подобных повреждений из-за неправильной установки не будут покрываться гарантией.



Соблюдайте требования автопроизводителей!



Рис. 2: 510 0063 10

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“

Тел.: +7 (495) 737 76 60

Факс: +7 (495) 737 76 61

E-mail: info.ru@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.ru

LuK 0005



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET