



SERVICE INFO – LuK 0005



Инструкция по монтажу гидравлического выжимного подшипника 510 0063 10

Автопроизводитель:

Модель: Opel, Vauxhall
Astra-H, Combo,
Corsa-C, Corsa-D,
Meriva, Tigra TwinTop

LuK-AS №дет.: 510 0063 10

OE № автопроизводителя:
56 79 331
56 79 335



Красный монтажный язычок (показан стрелкой, рис.1) может быть удален только после монтажа гидравлического выжимного подшипника



Рис. 1: 510 0063 10

Если удалить язычок до того, как гидравлический выжимной подшипник **510 0063 10** будет правильно закреплен на своем месте, он может выскочить из места посадки (см. рис. 2), в результате чего может измениться герметичность!

**В этом случае гидравлический
выжимной подшипник
монтировать нельзя!**

Примечание:

Любые претензии, имеющие свидетельства подобных повреждений из-за неправильной установки не будут покрываться гарантией.



Соблюдайте требования автопроизводителей!



Рис. 2: 510 0063 10

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

LuK 0005