



Инструкции за монтаж на хидравличния изключващ лагер 510 0016 10

Производител: Volkswagen

Модел: Transporter (T4),
MY. 09.95 - 09.03

LuK AS Артикулни номер: 510 0016 10

OE номер: 02F 141 671 A
02F 141 671 B

! При монтажа на хидравличния изключващ лагер, CSC, се убедете, че плоската страна на амбреажния лагер (1) сочи към съединителя.



Снимка 1: 510 0016 10

Ако по някаква причина амбреажният лагер е бил отделен от хидравличния изключващ лагер, убедете се, че той е монтиран обратно по правилния начин, тъй като в противен случай ще възникне преждевременна повреда.

Забележка:

Ако има следи от такава повреда, които се дължат на неправилен монтаж, гаранцията **няма** да покрие никакви предявени претенции.



Снимка 2: Неправилно



Снимка 3: Правилно!

Причини

- Водещият ръб на амбреажния лагер (виж **фигура 2**) трие по диафрагмените пружини.
- Тяговият блок трие по ръба на корпуса на хидравличния изключващ лагер.

За да се избегне повреждането на съединителя и на трансмисията, както и на ненужни ремонти, правилното позициониране на амбреажния лагер в хидравличния изключващ лагер трябва да се потвърди (виж **фигура 3**).



Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

Съответните резервни части ще намерите в нашия онлайн каталог на адрес www.Schaeffler-Aftermarket.com или в RepXpert на адрес www.RepXpert.com.

Състояние към 10.2007
LuK 0006

Запазваме си правото за технически промени
© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket

