



Hydraulisen painelaakerin 510 0016 10 (VW T4) asennusohjeet

Ajoneuvo- valmistajat:	Volkswagen
Malli:	Transporter (T4), MJ. 09.95 - 09.03
LuK Nrot:	510 0016 10
OE Nrot:	02F 141 671 A 02F 141 671 B

! Hydraulisen painelaakerin asennuksessa on varmistettava, että laakerin **(1)** tasainen pinta on kytkimen suuntaan!

Hydraulisen painelaakerin runko ja laakeri ovat irrallisia. Ennen hydraulisen painelaakerin asennusta on varmistettava, että itse laakeri on oikein päin. Virheellisesti asennettuna kytkimestä kuuluu melua vaihteiston alueelta ja seurauksena on asetelman lautasjousen vaurioituminen.

Huomautus:

Reklamaatiota vahinkojen johtuessa virheellisestä asennuksesta ei voida hyväksyä takuun piiriin.

! Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!



Kuva 1: 510 0016 10



Kuva 2: Väärin



Kuva 3: Oikein

Syy:

- painelaakerin ohjainuloke (ks. kuva 2) hankautuu lautasjousta vasten
- painelaakeri hankaa rungon reunaa vasten.

Ennen asennusta varmista laakerin oikea asento (ks. **kuva 3**)! Virheellinen asennus voi aiheuttaa vaurion kytkimessä ja vaihdelaatikossa.

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista on-line luettelostamme www.Schaeffer-Aftermarket.com sekä RepXpert www.RepXpert.com.

Issued 10.2007

LuK 0006

Subject to technical changes

© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket