



## INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



# Informação de produto rolamento de embraiagem 500 0035 10

Fabricante: BMW

Ref. LuK-AS: 500 0035 10

Ref. originais: 21 51 1 204 419  
21 51 1 207 275 21  
51 1 208 423 21 51  
1 223 168 21 51 1  
223 366 21 51 1  
225 203 21 51 2  
225 619



Fig. 1: 500 0035 10

O rolamento de embraiagem **500 0035 10** possui um mecanismo de compensação para melhorar o conforto da embraiagem (**seta**).

O rolamento de embraiagem compõe-se de um rolamento de embraiagem convencional e de um anel de ajuste. O anel de ajuste está encaixado na caixa do rolamento e forma uma unidade. Sem carga, o anel de ajuste pode mover-se livremente sobre o rolamento.

Não é permitido lubrificar o anel de ajuste ou o interior do rolamento, visto que uma eventual resinificação nas superfícies de deslizamento pode prejudicar o correto funcionamento.

Isto não representa nenhum defeito!

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Iberia S.L.U.  
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100  
Polígono Industrial Sur  
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha  
Teléfono: +34 91 658 66 86  
Fax: +34 91 658 66 81  
[www.schaeffler-aftermarket.pt](http://www.schaeffler-aftermarket.pt)



**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET