

SERVICE-INFO



Produktoplysninger om frigørelsesleje 500 0035 10

Bilernes producenter:

BMW

Luk-AS-nr.: 500 0035 10

OE-nr.:
21 51 1 204 419
21 51 1 207 275
21 51 1 208 423
21 51 1 223 168
21 51 1 223 366
21 51 1 225 203
21 51 2 225 619

Til en bedre koblingsstyring har frigørelsesleje **500 0035 10** en udligningsmekanisme (**pil**).

Frigørelseslejet består af et konventionelt frigørelsesleje og en justerbar ring. Justerbar ring klikkes på lejets hoveddel og danner en enhed dermed. Uden belastning kan den justerbare ring på lejet frit bevæges.

Advarsel:

Dette er **ingen** fejl!



Figur 1: 500 0035 10

⚠ Hverken den justerbare ring eller frigørelseslejets hoveddel skal smøres, fordi funktionen kan forringes (forseglede glidende overflader) som følge af smøremidlets størkning på glidende overflader.

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på **www.Schaeffler-Aftermarket.com** eller RepXpert på **www.RepXpert.com**.

Status af 10.2007

LuK 0007

Tekniske ændringer forbeholdes

© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket

