



## SERVICE INFO – LuK 0007



# Информация о продукте – выжимной подшипник 500 0035 10

Автопроизводитель:  
BMW

LuK-AS №арт.: 500 0035 10

№ автопроизводителя: 21 511 204 419  
21 511 207 275  
21 511 208 423  
21 511 223 168  
21 511 223 366  
21 511 225 203  
21 512 225 619

С целью оптимизации процесса выключения сцепления выжимной подшипник 500 0035 10 оснащен механизмом компенсации (указано стрелкой).

Выжимной подшипник состоит из традиционного выжимного подшипника и установочного контактного кольца. Кольцо подвижно установлено в корпусе подшипника и составляет с ним единое целое. Кольцо свободно перемещается без нагрузки.



Рис. 1: 530 0035 10



Ни плавающее кольцо, ни корпус подшипника не должны смазываться, поскольку это может нарушить работу из-за закоксовывания смазки.

**Примечание:  
ЭТО НЕ ДЕФЕКТ!**

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

**Вас интересует больше? Мы можем помочь!**

ООО „Шэффлер Руссланд“

Тел.: +7 (495) 737 76 60

Факс: +7 (495) 737 76 61

E-mail: [info.ru@schaeffler.com](mailto:info.ru@schaeffler.com)

[www.schaeffler-aftermarket.ru](http://www.schaeffler-aftermarket.ru)

LuK 0007



**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET