



SERVICE INFO – LuK 0007



Информация о продукте – выжимной подшипник 500 0035 10

Автопроизводитель:
BMW

LuK-AS №арт.: 500 0035 10

№ автопроизводителя: 21 511 204 419
21 511 207 275
21 511 208 423
21 511 223 168
21 511 223 366
21 511 225 203
21 512 225 619

С целью оптимизации процесса выключения сцепления выжимной подшипник 500 0035 10 оснащен механизмом компенсации (указано стрелкой).

Выжимной подшипник состоит из традиционного выжимного подшипника и установочного контактного кольца. Кольцо подвижно установлено в корпусе подшипника и составляет с ним единое целое. Кольцо свободно перемещается без нагрузки.



Рис. 1: 530 0035 10



Ни плавающее кольцо, ни корпус подшипника не должны смазываться, поскольку это может нарушить работу из-за закоксовывания смазки.

**Примечание:
ЭТО НЕ ДЕФЕКТ!**

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

LuK 0007