

Rozlišení čísel podvozku u Mercedes-Benz Sprinter

Výrobce vozidla:
Mercedes-Benz

Model: Sprinter BM 90#.6##

Podvozek č.: → R 636764
R 636765 →
A 901274 →

LuK-AS-č.: 415 0239 10 (OM611)
415 0243 10 (OM612)

OE-č.: 611 030 2005
612 030 0705
612 030 1005

V rámci technického vývoje se pro Mercedes-Benz Sprinter od března 2004 používá nová optimalizovaná spojka se zlepšeným přenosem tepla. Vzhledem ke geometrickým odlišnostem od „staré“ spojky je nutné dbát na několik důležitých bodů.

„Stará“ spojka se **nesmí** montovat na dvoumotový setrvačnick **415 0239 10!**

Kombinace „nového“ dvoumotového setrvačnicku a „staré“ spojky způsobí při prvním vyšlápnutí spojky úplné uvolnění automatického nastavování. V tomto stavu spojky nemá vozidlo **žádný** tah!



Obrázek 1: 415 0151 10 (stará verze ZMS)

Originálně montovaný dvoumotový setrvačnick

Již se nedodává!

Rozměr od plochy pro přišroubování spojky (obrázek 1, šipka nahoře) k třecí ploše (obrázek 1, šipka dole) je **7,8 mm**.

Ve spojení se „starým“ dvoumotovým setrvačnickem je možné použít pouze následující RepSety:

- 624 3148 09
- 624 3148 33

Před výměnou spojky je proto nutné přezkontrolovat, která verze dvoumotového setrvačnicku je na vozidle namontována. Jednoznačné přiřazení podle roku výroby není možné, protože vozidla → 03/2004 s vyšším kilometrovým пробěhem již mohou mít vyměněný dvoumotový setrvačnick za „nové“ provedení.



Obrázek 2: 415 0239 10 (nová verze ZMS)

Modifikovaný dvoumotový setrvačnick

Rozměr od plochy pro přišroubování spojky (obrázek 2, šipka nahoře) k třecí ploše (obrázek 2, šipka dole) je **11,8 mm**.

Ve spojení s „novým“ dvoumotovým setrvačnickem je možné použít pouze následující RepSety:

- 624 3182 09
- 624 3182 33

Přestavba vozidel → 03/2004 na „novou“ verzi spojky je všeobecně možná, přitom je nutné použít v závislosti na motoru odpovídající dvoumotový setrvačnick.

Centrální vypínací ložisko **510 0035 10** popř. **510 0034 10** je možné montovat i nadále.

Příslušné náhradní díly naleznete v našem online katalogu na adrese **www.Schaeffler-Aftermarket.com** nebo v RepXpert na adrese **www.RepXpert.com**.

Stav 03.2008 (nahrazuje 03.2007)
LuK 0008

Technické změny vyhrazeny
© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG