

Instrucțiuni de montare pentru volanta cu masa dublă 415 0231 10 și setului de reparare ambreiaj 623 3092 00 respectiv 623 3092 10

Producător: Audi, Škoda, VW

Modele: Audi: A4/Avant (8E2, B6, 8E5, B6)
Škoda: Superb (3U4)
VW: Passat (3B3, 3B6)

Motorae: 1.9 TDI

Nr. Art.: 415 0231 10 (ZMS)
623 3092 00 (RepSet)
623 3092 10 (RepSet)
600 0015 00 (RepSet DMF)



Imagine 1: LuK-ZMS



Imagine 3: Sachs-ZMS



Imagine 2: LuK-ZMS



Imagine 4: Sachs-ZMS

Instrucțiuni de montare pentru volanta cu masa dublă 415 0231 10 și setului de reparare ambreiaj 623 3092 00 respectiv 623 3092 10

Pentru a găsi ambreiajul corespunzător în cazul unei lucrări de reparare a ambreiajului (fără înlocuirea volantei), trebuie să se vadă ce tip de volantă este montat.

Diferențele pot fi constatate aruncând o privire la partea reversul volantei cu masă dublă (acest lucru este posibil printr-o deschizătură dinspre motor în direcția reversului volantei cu masă dublă). Spre

deosebire de varianta Sachs, la varianta LuK se observă o margine (săgeata) (vezi imaginea 2).

În cazul în care este vorba de o lucrare de reparație cu volantă, se poate trece de la versiunea Sachs la versiunea LuK.

În acest caz trebuie să se țină cont de faptul că trebuie utilizat ambreiajul corespunzător cu nr. de articol 623 3092 00 respectiv 623 3092 10.

Si mai ușor este în cazul utilizării setului de reparare ambreiaj DMF (nr. de articol: 600 0015 00), în care sunt livrate toate

componentele pentru înlocuirea în mod profesionist a volantei cu masă dublă a ambreiajului.

Setul cuprinde volanta cu masă dublă, placa de presiune a ambreiajului, discul de ambreiaj, pârgă de decuplare, precum și toate șuruburile de fixare necesare.



Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.Schaeffler-Aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

Publicat 08.2009

LuK 0019

Informațiile prezente pot suferi modificări
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG