

SERVICE-INFO



Инструкции за монтаж на маховик DMF 415 0231 10 и съединител RepSet 623 3092 00 и 623 3092 10

Автомобилен производител:
Audi, Škoda, VW

Модел:
Audi: A4/Avant (8E2, B6, 8E5, B6)
Škoda: Superb (3U4)
VW: Passat (3B3, 3B6)

Двигатели: 1.9 TDI

Артикулен номер:
415 0231 10 (DMF)
623 3092 00 (RepSet)
623 3092 10 (RepSet)
600 0015 00 (RepSet DMF)



Фигура 1: LuK-DMF



Фигура 3: Sachs-DMF



Фигура 2: LuK-DMF



Фигура 4: Sachs-DMF

За да гарантирате, че ще монтирате правилния съединител при ремонта на съединителя (без смяна на маховика), обърнете внимание какъв маховик е монтиран.

Разликите могат да бъдат идентифицирани, като се погледне от към задната страна на DMF (това е възможно, като се погледне през отвора отстрани на двигателя, по посока на гърба на DMF). За разлика от варианта на Sachs, при варианта на LuK е видим един отстъп (виж Фигура 2, стрелка).

Ако се налага ремонт, включващ маховика, може да се изпълни модификация, при която вариантът на Sachs да се замени с вариант на LuK.

В такъв случай имайте предвид, че трябва да се използва съответният съединител с номер на позиция 623 3092 00 или 623 3092 10.

Още по-просто ще е, ако използвате комплекта DMF RepSet (част #. 600 0015 00), който се доставя с всички необходими за професионалната смяна на DMF и съединител компоненти.

Комплектът включва двумасов маховик, притискателен диск, фрикционен диск, работен цилиндър и всички необходими фиксиращи болтове.



Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

Съответните резервни части ще намерите в нашия онлайн каталог на адрес www.Schaeffler-Aftermarket.com или в RepXpert на адрес www.RepXpert.com.

Състояние към 08.2009
LuK 0019

Запазваме си правото за технически промени
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket

