

SERVICE-INFO



Montážní informace k dvuhmotovému setrvačníku

415 0142 10

Výrobci

vozidel: Hyundai, Mitsubishi,
Nissan, Renault, Volvo

Modely

Hyundai: ix35, Tucson
Mitsubishi: Carisma, Space Star
Nissan: Qashqai, X-Trail
Renault: Avantime, Espace IV,
Koleos, Laguna I, Laguna II,
Laguna III, Scenic II,
Megane I, Megane II,
Megane III, Vel Satis
Volvo: S40, V40

Položka č.: 415 0142 10
415 0202 10
415 0204 10
415 0224 10
415 0261 10
415 0270 10
415 0383 10
415 0390 10
415 0399 10
415 0400 10
415 0413 10
415 0418 10
415 0419 10
415 0420 10
415 0452 10
415 0480 10



Obrázek 1: 415 0142 10 – transportní pojistka zůstává v dvuhmotovém setrvačníku

Dvuhmotový setrvačnick je vybaven transportní pojistkou (aretačním kolíkem). Pojistka vzájemně aretuje primární a sekundární setrvačnick a je umístěna v setrvačnicku na straně od motoru (viz obr. 1).

Vzájemné pootočení primárního a sekundárního setrvačnicku (ve volném úhlu) proto u nového setrvačnicku není možné.

Pokyny:

Aretační kolík se při montáži setrvačnicku neodstraňuje. V provozu se kolík automaticky stáhne. Oddělené části plastové pojistky zůstanou bezpečně zasazeny v setrvačnicku.



Dbejte údajů výrobců vozidel!

Příslušné náhradní díly naleznete v našem online katalogu na adrese www.Schaeffler-Aftermarket.com nebo v RepXpert na adrese www.RepXpert.com.

Stav 07.2010

LuK 0021

Technické změny vyhrazeny

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG

Průběžná 74 a, 100 00 Praha
Tel. +420 267 298 601-3
Fax +420 267 298 600
www.Schaeffler-Aftermarket.com
Aftermarket.cz@Schaeffler.com