



Οδηγίες τοποθέτησης βολάν διπλής μάζας 415 0142 10

Κατασκευαστής:

Hyundai, Mitsubishi,
Nissan, Renault, Volvo

Μοντέλα:

Hyundai: ix35, Tucson
Mitsubishi: Carisma, Space Star
Nissan: Qashqai, X-Trail
Renault: Avantime, Espace IV,
Koleos, Laguna I, Laguna II,
Laguna III, Scenic II,
Megane I, Megane II,
Megane III, Vel Satis
Volvo: S40, V40

Κωδ. LuK:

415 0142 10
415 0202 10
415 0204 10
415 0224 10
415 0261 10
415 0270 10
415 0383 10
415 0390 10
415 0399 10
415 0400 10
415 0413 10
415 0418 10
415 0419 10
415 0420 10
415 0452 10
415 0480 10



Εικόνα 1: 415 0142 10 – η ασφάλεια μεταφοράς παραμένει στο βολάν διπλής μάζας

Το βολάν διπλής μάζας (BDM) είναι εξοπλισμένο με μια ασφάλεια μεταφοράς (αξονίσκος ασφάλισης).

Αυτή ασφαλίζει την πρωτεύουσα και δευτερεύουσα μάζα και τοποθετείται στο βολάν διπλής μάζας από τη πλευρά του κινητήρα (βλέπε εικόνα 1).

Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η περιστροφή των δύο μαζών (σε γωνία ελευθερίας) σε καινούριο βολάν.

Υπόδειξη:

Ο αξονίσκος ασφάλισης δεν επιτρέπεται να αφαιρεθεί κατά την τοποθέτηση. Θα κοπεί αυτόματα κατά τη λειτουργία. Τα κομμένα μέρη της πλαστικής ασφάλειας παραμένουν χωρίς κίνδυνο στο βολάν.



Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Κατάλληλα ανταλλακτικά θα βρείτε στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο, διεύθυνση www.Schaeffler-Aftermarket.com, ή στο RepXpert, στο www.RepXpert.com.

Έκδοση 07.2010

LuK 0021

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. oHG

