

SERVICE-INFO



Kaksoismassavauhtipyörän 415 0142 10 asennusohjeet

Ajoneuvo-

valmistajat: Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Renault, Volvo

Mallit:

Hyundai: ix35, Tucson
Mitsubishi: Carisma, Space Star
Nissan: Qashqai, X-Trail
Renault: Avantime, Espace IV, Koleos, Laguna I, Laguna II, Laguna III, Scenic II, Megane I, Megane II, Megane III, Vel Satis
Volvo: S40, V40

Tuote Nrot: 415 0142 10
415 0202 10
415 0204 10
415 0224 10
415 0261 10
415 0270 10
415 0383 10
415 0390 10
415 0399 10
415 0400 10
415 0413 10
415 0418 10
415 0419 10
415 0420 10
415 0452 10
415 0480 10



Kuva 1: 415 0142 10 – kuljetusvarmistin jää kaksoismassavauhtipyörään

Kaksoismassavauhtipyörä on varustettu kuljetusvarmistimella (lukitustapilla). Varmistin lukitsee vauhtipyörän ensio- ja toisio-osat keskenään ja se on sijoitettu vauhtipyörän moottorin puolelle (ks. kuva 1).

Uuden kaksoismassavauhtipyörän välyksen mittaaminen kääntämällä massoja vastakkaisiin suuntiin ei siten ole mahdollista.

Huomioi:

Lukitustappia ei poisteta vauhtipyörää asennettaessa. Käytössä tappi automaattisesti leikkautuu. Muovivarmistimen erilliset osat pysyvät turvallisesti vauhtipyörässä.



Huomioi autonvalmistajan ohjeet!

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista on-line luettelostamme www.Schaeffer-Aftermarket.com sekä RepXpert www.RepXpert.com.

Issued 07.2010

LuK 0021

Subject to technical changes

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket