



Instrucțiuni de montare a Volantei cu Masă Dublă (DMF) 415 0377 10

Producător auto:
BMW

Modele:

E82: 135i
E88: 135i
E90: 335i, 335xi, 335i xDrive
E91: 335i, 335xi, 335i xDrive
E92: 335i, 335xi, 335i xDrive
E93: 335i

Nr. OE (echipare originală):
21 20 7 542 984
7 542 984

Nr. identificare piesă:
415 0377 10
(DMF)
400 0076 10
(manșon centrare)



Fig. 1: Știft ghidare pe DMF 415 0377 10

Până nu demult, majoritatea autovehiculelor aveau cutii de viteză în care arborele ambreiajului era ghidat în arborele cotit prin intermediul unor lagăre de ghidare. În aceste cazuri, ambreiajul trebuie să fie aliniat cu ajutorul unui instrument special.

La aceste autovehicule, cutia de viteză este prevăzută cu un lagăr de ghidare care direcționează ambreiajul către arborele cotit și apoi către volantul cu masă dublă (vezi fig. 1 + 2).

Alinierea ambreiajului se face doar cu ajutorul unui manșon de centrare (Fig. 3).

Manșonul de centrare (piesă nr. 400 0076 10) poate fi achiziționat din rețeaua de magazine de specialitate.

Pagina 2 a acestui document informativ conține o descriere a procesului de montare și centrare a ambreiajului.



Fig. 3: Manșonul de centrare (400 0076 10) va fi utilizat doar la DMF cu știft de ghidare



Fig. 2: 415 0377 10 prevăzut cu clemă atașată (SAC)



Instrucțiuni de montare a Volantei cu Masă Dublă (DMF) 415 0377 10



Fig. 4: Manșonul de ghidare se va monta înaintea ambreiajului (utilizați bulonul inclus în pachet)



Fig. 5: Montați discul de ambreiaj



Fig. 6: Îndepărtați bulonul din manșonul de ghidare.



Fig. 7: Montați placa de presiune și strângeți șuruburile în mod egal și secvențial respectând forța indicată de producătorul auto



Fig. 8: Îndepărtați elementul blocant



Fig. 9: Îndepărtați manșonul de centrare utilizând bulonul

Atenție:

Elementul blocant se va îndepărta doar după strângerea șuruburilor de fixare ale ambreiajului.

Piese de schimb corespunzătoare le găsiți în catalogul nostru online la adresa www.Schaeffler-Aftermarket.de sau www.RepXpert.com.

Data 05.2010
LuK 0022

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de ordin tehnic

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG