



Страница 1/2

Инструкции за монтаж DMF 415 0377 10

Автомобилен производител:
BMW

Модел:

E82: 135i
E88: 135i
E90: 335i, 335xi, 335i xDrive
E91: 335i, 335xi, 335i xDrive
E92: 335i, 335xi, 335i xDrive
E93: 335i

OE номера: 21 20 7 542 984
7 542 984

Артикулни номера.:

415 0377 10 (DMF)
400 0076 10
(центрираща втулка)

Досега повечето превозни средства бяха със скоростни кутии, при които оста на съединителя се водеше в колянвия вал от направляващи лагери.

При тези скоростни кутии се налагаше центрирането на съединителя да се извършва с центриращ инструмент.

В гореспоменатите превозни средства се използва такава скоростна кутия, при която направляващият лагер полага съединителя в оста, след което той се води върху направляващия лагер в двумасовия маховик (виж Илюстрации 1+2).

За центрирането на съединителя вместо центровач инструмент се използва центрираща втулка (виж Илюстрация 3).

Центриращата втулка (част #. 400 0076 10) може да бъде закупена по нормалния канал на дистрибуция.

На страница 2 на този Сервизен информационен документ се описва начинът, по който се монтира и центрира съединителят.



Снимка 1: Направляващ щифт на маховика DMF 415 0377 10



Снимка 2: 415 0377 10 с монтиран съединител (SAC)



Снимка 3: Центриращата втулка (400 0076 10) трябва да се използва само при двумасови маховици с направляващи щифтове.



Инструкции за монтаж DMF 415 0377 10



Снимка 4: Монтирайте центриращата втулка преди монтажа на съединителя (внимавайте за монтирания болт).



Снимка 5: Фиксирайте фрикционния диск на съединителя.



Снимка 6: Свалете болта от центриращата втулка.



Снимка 7: Сложете притискателния диск на съединителя и затегнете равномерно и последователно болтовете до предписания от производителя на превозното средство въртящ момент на затягане.



Снимка 8: Развийте блокиращия елемент с помощта на подходящ инструмент и го свалете. Той вече не е необходим.



Снимка 9: Свалете центриращата втулка с помощта на болта.

Внимание:

Сваляйте блокиращия елемент само след като фиксиращите болтове на съединителя са вече затегнати.



Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

Съответните резервни части ще намерите в нашия онлайн каталог на адрес www.Schaeffler-Aftermarket.com или в RepXpert на адрес www.RepXpert.com.

Състояние към 05.2010
LuK 0022

Запазваме си правото за технически промени
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

