

SERVICE-INFO



Važne informacije za izbjegavanje pojave vibracija na pedali

Proizvođači vozila:

Audi, Škoda, VW

Modeli:

- Audi:** A3, Sportback, Quattro, Cabrio
- Seat:** Altea, Leon, Toledo, Ibiza
- Škoda:** Octavia, Superb, Fabia, Roomster
- VW:** Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Scirocco, Eos, Polo, Touran

Motor: 1.9 TDI



Slika 1: Hidraulični vod sa frekventnim modulatorom (anti vibracionom jedinicom)

Kodovi motora:

BKC, BLS, BXE

OE Kat. Br.: 1K1 721 564 AP

Od modela iz godine 2003, za gore navedena vozila, mogu se očekivati vibracije na pedali prilikom aktivacije.

U slučaju takvog prigovora, uzrok može biti u neispravnim ili neugrađenim frekventnim modulatorom (anti vibracionom jedinicom-AVU), ili činjenici da je verzija software-a električke upravljačke jedinice neodgovarajuća.

Vibracije se stvaraju uslijed aksijalnih devijacija uslijed neravnomjernog okretnog momenta koljenastog vratila, koje su se prenijele preko hidrauličnog sistema spojke na pedalu.

Frekventni modulator savladava hidraulične udare u hidrauličnom sistemu spojke i time spriječava vibracije na pedali.

U većini slučajeva se kvar pogrešno pripisuje spojki ili zamašnjaku podjeljene mase.

Napomena:

Schaeffler Automotive Aftermarket stoga preporuča slijedeći postupak provjere:

- Dali je električka upravljačka jedinica opremljena odgovarajućom verzijom software-a (update-iranja)
- Dali je potisni sistem opremljen sa frekventnim modulatorom (antivibracionom jedinicom-AVU)

Ukoliko je neophodno, hidraulični vod opremljen frekventnim modulatorom mora biti zamjenjen i nakon toga podešen. Odgovarajući rezervni dijelovi su dostupni kod proizvođača vozila.

 Poštujte specifikacije proizvođača vozila!

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi www.Schaeffler-Aftermarket.com ili u RepXpert na adresi www.RepXpert.com.

Izdano 02.2011
LuK oo24

Pridržano pravo na tehničke izmjene
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Automotive Aftermarket

Ogrizovićeva 28 b
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 3701 944
aftermarket.hr@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

