

SERVICE-INFO



Инструкции за монтаж на хидравличният изключващ лагер (CSC) 510 0090 10/510 0097 10/510 0098 10/510 0137 10

Производител: Dacia, Nissan, Renault

Модел:

Dacia: Duster, Logan, Logan Express, Logan Pick-Up, Logan MCV, Sandero

Nissan: Almera II, Micra III, Note, Qashqai, Tida

Renault: Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Fluence, Kangoo, Kangoo Rapid, Laguna II, Megane II, Megane III, Modus, Scénic II, Grand Scénic II, Thalia, Twingo

Двигатели:

Dacia: 1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16 V

Nissan: 1.0 16 V, 1.2 16 V, 1.4, 1.4 16 V, 1.5 dCi, 1.6

Renault: 1.2, 1.2 16 V, 1.2 16 V Hi-Flex, 1.2 Turbo, 1.4, 1.4 16 V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16 V, 1.9 dCi, 2.0 16 V

Артикулни номер:

510 0090 10
510 0097 10
510 0098 10
510 0137 10



Снимка 1: Хидравлична връзка CSC на LuK 510 0090 10, 12,2 mm



Снимка 2: Хидравлична връзка CSC на LuK 510 0097 10, 13,3 mm



Снимка 3: Хидравлична връзка CSC на LuK 510 0098 10, 11,7 mm



Снимка 4: Хидравлична връзка CSC на LuK 510 0137 10, 12,2 mm

В горните модели се монтират различни варианти на хидравличният изключващ лагер, CSC. Главната разлика между тях е в диаметъра на хидравличната връзка.

Следователно при смяната им винаги трябва да се гарантира, че диаметрите на хидравличните връзки на старите и новите части отговарят един на друг. Ако се монтира хидравличният изключващ лагер, CSC, с погрешна хидравлична връзка, това ще доведе до възникване на течове и до отказ на системата.

Забележка:

В някои случаи изборът на правилния хидравличният изключващ лагер, CSC, е възможен единствено чрез директно сравнение на старата и новата част!



Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

Съответните резервни части ще намерите в нашия онлайн каталог на адрес www.Schaeffler-Aftermarket.com или в RepXpert на адрес www.RepXpert.com.

Състояние към 05.2011
LuK 0027

Запазваме си правото за технически промени
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

