

SERVICE-INFO



Οδηγίες συναρμολόγησης για το υδραυλικό ρουλεμάν συμπλέκτη (CSC) 510 0090 10/510 0097 10/510 0098 10/510 0137 10

Κατασκευαστές: Dacia, Nissan, Renault

Μοντέλα:

Dacia: Duster, Logan, Logan Express, Logan Pick-Up, Logan MCV, Sandero

Nissan: Almera II, Micra III, Note, Qashqai, Tida

Renault: Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Fluence, Kangoo, Kangoo Rapid, Laguna II, Megane II, Megane III, Modus, Scénic II, Grand Scénic II, Thalia, Twingo

Κινητήρες:

Dacia: 1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16 V

Nissan: 1.0 16 V, 1.2 16 V, 1.4, 1.4 16 V, 1.5 dCi, 1.6

Renault: 1.2, 1.2 16 V, 1.2 16 V Hi-Flex, 1.2 Turbo, 1.4, 1.4 16 V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16 V, 1.9 dCi, 2.0 16 V


Κωδικός ανταλλακτικού:

510 0090 10


510 0097 10

510 0098 10

510 0137 10




Εικόνα 1: Υδραυλικός σύνδεσμος 12.2 mm για το LuK CSC 510 0090



Εικόνα 2: Υδραυλικός σύνδεσμος 13.3 mm για το LuK CSC 510 0097 10



Εικόνα 3: Υδραυλικός σύνδεσμος 11.7 mm για το LuK CSC 510 0098 10



Εικόνα 4: Υδραυλικός σύνδεσμος 12.2 mm για το LuK CSC 510 0137 10

Διάφορες εκδόσεις CSC τοποθετούνται στα παραπάνω μοντέλα. Η κύρια διαφορά μεταξύ τους είναι η διάμετρος του υδραυλικού συνδέσμου.

Κατά την αντικατάστασή τους, πρέπει να εξασφαλίζεται πάντα πως οι διάμετροι των υδραυλικών συνδέσμων των νέων και των παλιών εξαρτημάτων ταιριάζουν. Αν τοποθετηθεί ένα CSC με λάθος υδραυλικό σύνδεσμο, θα προκαλέσει διαρροές και βλάβη στο σύστημα.

Σημείωση:

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, είναι δυνατή η επιλογή του σωστού ρουλεμάν CSC μόνο με την σύγκριση του με το παλιό ανταλλακτικό!



Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Οι κωδικοί ανταλλακτικών του κατασκευαστή του οχήματος αναφέρονται μόνο για σύγκριση.

Κατάλληλα ανταλλακτικά θα βρείτε στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο, διεύθυνση www.Schaeffler-Aftermarket.com, ή στο RepXpert, στην διεύθυνση www.RepXpert.com.

Έκδοση 05.2011

LuK 0027

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

