




SERVICE INFO – LuK 0028



Οδηγίες για την εξαγωγή του 7-τάχυτου σειριακού κιβωτίου 0AM με ξηρό διπλό συμπλέκτη

Μοντέλα:

Audi:	A3, A3 Cabriolet
Seat:	Altea, Ibiza, Leon, Toledo
Škoda:	Octavia, Superb
VW:	Golf, Golf Variant, Touran
Μοντέλο:	Από το 2008
Κινητήρες:	1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.8 TSFI, 1.9 TDI
κωδικός BDM:	415 0497 09, 415 0500 09, 415 0503 09, 415 0506 09, 415 0509 09, 415 0512 09, 415 0515 09, 415 0531 09
Κωδ.	602 0001 00
LuK RepSet®2CT:	602 0002 00



Εικόνα 1: Σειριακό κιβώτιο με καλύμματα εξερισμού για το σύστημα mechatronics (1) και το κιβώτιο (2)

Για να αντικατασταθεί το βολάν διπλής μάζας ή ο διπλός συμπλέκτης, πρέπει να αφαιρεθεί το κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Αφαιρώντας το, μπορεί να προκληθεί διαρροή λιπαντικού από δυο ξεχωριστά συστήματα (κιβώτιο/mechatronics).

Η μονάδα mechatronic δεν επιτρέπει τη συμπλήρωση λιπαντικού ή τον έλεγχο της στάθμης. Αν η στάθμη λαδιού είναι λάθος, θα προκύψουν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στους ενεργοποιητές του κιβωτίου, τα οποία μπορούν να λυθούν μόνο με την αντικατάσταση ολόκληρου του συστήματος mechatronic.

Για να αποφευχθεί η απώλεια λιπαντικού κατά την αντικατάσταση του κιβωτίου, κάθε BDM Luk και LuK RepSet®2CT περιλαμβάνει 2 τάπες στεγανοποίησης. Αυτές οι τάπες πρέπει να τοποθετηθούν όταν το κιβώτιο είναι τοποθετημένο στο αυτοκίνητο. τοποθετούνται στη θέση των μαύρων ταπών εξερισμού για το mechatronics και το κιβώτιο (δείτε εικόνα 1) Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης, και οι δύο τάπες στεγανοποίησης πρέπει να αφαιρεθούν και τα καπάκια εξερισμού πρέπει να επανατοποθετηθούν.

Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε κρουστικά εργαλεία όταν δουλεύετε στο BDM! Ελέγξτε το βελονοειδές ρουλεμάν στο στρόφαλο!

Προσοχή: Κατά την εξαγωγή του κιβωτίου, η συσκευή εξαέρωσης του mechatronic πρέπει να σφραγιστεί ώστε να μην υπάρχει διαρροή λιπαντικού.



Εικόνα 2: Πώματα στεγανότητας

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ανταλλακτικά και τεχνικές προηροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.schaeffler-aftermarket.com ή στο www.RepXpert.com.

Οι κωδικοί ανταλλακτικών του κατασκευαστή του οχήματος αναφέρονται μόνο για σύγκριση.

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



LuK 0028