

# INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



## Indicações para a montagem dos LuK RepSet® 621 3027 09/33, 621 3045 09/33 e 621 3050 09/33

**Fabricante:** Opel, Vauxhall

**Modelos:** Astra G/H, Combo, Corsa C, Meriva, Signum, Vectra C, Zafira B

**Motores:** Z16XEP, Z16YNG  
Z18XE, Z18XER

**Caixa de velocidades:**  
F17

**LuK RepSet®:** 621 3027 09/33/34  
621 3045 09/33  
621 3050 09/33

**Nº OE do volante motor:**

90536140 / 616169  
93186460 / 5616016

Houve situações nos modelos indicados em que a embraiagem dava esticões de vez em quando. O problema sucede principalmente após um período de inatividade prolongado e com uma temperatura exterior inferior a 100 C.

Por isso, a partir de maio de 2007, os fabricantes de veículos integram de origem uma embraiagem e um volante motor modificados. A profundidade do volante motor foi alterada de 19 para 21,6 mm.




**Fig. 1:** Nº OE 90536140 / 616169 sem afundamento do contorno, profundidade do volante motor 19 mm



**Fig. 2:** Nº OE 93186460 / 5616016 com afundamento do contorno, profundidade do volante motor 21,6 mm

Da mesma forma, através de uma campanha do fabricante, estas peças foram instaladas nos veículos que apresentavam as mesmas falhas, e assinalou-se a alteração com um ponto verde na caixa de velocidades. (ver Fig. 3).



**Fig. 3:** Marca na caixa de velocidades

Nas figuras 1 e 2 apresentam-se as características distintivas de cada volante motor.

Os seguintes kits de embraiagem devem ser utilizados com cada volante motor:

Nº OE do volante motor	LuK RepSet®
<b>90536140/616169</b> sem marca de cor, profundidade do volante motor 19 mm	621 3027 09 621 3027 33 621 3027 34
<b>93186460/5616016</b> com marca de cor, profundidade do volante motor 21,6 mm	621 3045 09 621 3045 33 621 3050 09 621 3050 33



Respeitar as indicações do fabricante do veículo

Encontrará as peças de substituição correspondentes no nosso catálogo on-line em [www.Schaeffler-Aftermarket.com.pt](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com.pt) ou em [www.repxpert.com](http://www.repxpert.com).

Situação em 2011

**LuK 0030**

Salvo alterações técnicas

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Toda a informação relacionada com referências de peças do fabricante do veículo foi utilizada exclusivamente com fins comparativos.

**Para mais informações:**

Schaeffler Iberia, s.l.u.  
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte  
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España  
Teléfono: 902 111 115 | Fax: 91 654 27 61  
[www.Schaeffler-Aftermarket.com.pt](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com.pt)

