

SERVICE-INFO



Montážní pokyny LuK RepSet® 621 3027 09/33 621 3045 09/33 a 621 3050 09/33

Výrobce: Opel, Vauxhall

Modely: Astra G/H, Combo, Corsa C, Meriva, Signum, Vectra C, Zafira B

Motory: Z16XEP, Z16YNG
Z18XE, Z18XER

Převodovka: F17

LuK RepSet®: 621 3027 09/33
621 3045 09/33
621 3050 09/33

OE-č. setrvačnicku:

90536140 / 616169
93186460 / 5616016

U uvedených modelů může spojka dočasně cukat. Problém se vyskytuje hlavně po delší době odstavení a při vyšší teplotě pod 10 °C.

U výrobců vozidel byla proto od května 2007 a od čísla motoru 20KC2905 sériově montována modifikovaná spojka a změněný setrvačnický. Hloubka setrvačnicku se změnila z 19 na 21,6 mm.



Obrázek 1: OE-č. 90536140 / 616169
bez prohloubení na obvodu,
hloubka setrvačnicku 19 mm



Obrázek 2: OE-č. 93186460 / 5616016
s prohloubením na obvodu,
hloubka setrvačnicku 21,6 mm

Vozidla do čísla motoru 20KC2904 vykazují stejnou závadu byla v rámci dílenského opatření rovněž přestavěna s těmito díly a byla označena zeleným bodem na převodovce (viz obrázek 3).

Rozlišovací vlastnosti setrvačnicku jsou znázorněny na obrázcích 1 a 2.

Přehled přiřazení spojkových sad podle typu setrvačnicku:



Obrázek 3: Označení na převodovce

OE-č. setrvačnicku	LuK RepSet®
90536140/616169 do motoru č. 20KC2904 nebo bez barevného označení	621 3027 09 621 3027 33
93186460/5616016 od motoru č. 20KC2905 nebo s barevným označením	621 3045 09 621 3045 33 621 3050 09 621 3050 33



Dbejte údajů výrobců vozidel!

Příslušné náhradní díly naleznete v našem online katalogu na adrese www.Schaeffler-Aftermarket.com nebo v RepXpert na adrese www.RepXpert.com.

Stav 10.2011
LuK 0030

Technické změny vyhrazeny
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Uvedená čísla náhradních dílů výrobců vozidel, slouží pouze pro účely porovnání.