

SERVICE-INFO



Monteringsvejledning til LuK RepSet® 621 3027 09/33 621 3045 09/33 og 621 3050 09/33

Producent: Opel, Vauxhall

Modeller: Astra G/H, Combo, Corsa C, Meriva, Signum, Vectra C, Zafira B

Motorer: Z16XEP, Z16YNG
Z18XE, Z18XER

Gearkasse: F17

LuK RepSet®: 621 3027 09/33
621 3045 09/33
621 3050 09/33

Svinghjulets OE-nr.:

90536140/616169
93186460/5616016

Koblingen kan midlertidigt rykke i de nævnte modeller. Problemet opstår især efter længere driftsstop og ved en uendørs temperatur under 10 °C.

Derfor er der siden maj 2007 blevet hos køretøjsfabrikanter og fra motornummer 20KC2905 seriemonteret en modificeret kobling og et modificeret svinghjul. Svinghjulets dybde er blevet skiftet fra 19 mm til 21,6 mm.



Figur 1: OE-nr. 90536140/616169 uden hulning i periferi; svinghjulets dybde: 19 mm



Figur 2: OE-nr. 93186460/5616016 med hulning i periferi; svinghjulets dybde: 21,6 mm

Køretøjer op til motornummer 20KC2904, som viste den samme fejl, er også blevet ombygget med disse dele indenfor en værkstedsforanstaltning og blev markeret med et grønt punkt på gearkassen (se figur 3).

Forskelle på svinghjulet kan ses på figurer 1 og 2.

Oversigt over tildeling af koblingssæt efter svinghjulstype:



Figur 3: Markering på gearkassen

Svinghjulets OE-nr.	LuK RepSet®
90536140/616169 Op til motornummer 20KC2904 eller uden farvemarkering	621 3027 09 621 3027 33
93186460/5616016 Fra motornummer 20KC2905 eller med farvemarkering	621 3045 09 621 3045 33 621 3050 09 621 3050 33



Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjsfabrikanten!

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.Schaeffler-Aftermarket.com eller RepXpert på www.RepXpert.com.

Status af 10.2011

LuK 0030

Tekniske ændringer forbeholdes

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

De angivne reservedelenumre fra køretøjsfabrikanterne tjener kun til sammenligningsformål.

