



SERVICE INFO – LuK 0030



LuK Repset asennusohjeet Opel - malleissa

Ajoneuvo - valmistajat: Opel, Vauxhall

Mallit: Astra G/H, Combo, Corsa C, Meriva, Signum, Vectra C, Zafira B

Moottorit: Z16XEP, Z16YNG, Z18XE, Z18XER

Vaihteisto: F17

LuK RepSet®: 621 3027 09/33, 621 3045 09/33
621 3050 09/33

OE Nrot: 90536140/616169,
93186460/5616016



Kuva 1: OE-nro 90536140/616169 ilman syvennystä kehällä, vauhtipyörän syvyys 19 mm



Kuva 2: OE-nro 93186460/5616016 kehän syvennyksellä, vauhtipyörän syvyys 21,6 mm

Edellä mainituissa malleissa voi esiintyä kytkimen ajoittaista nykimistä. Ongelma ilmenee yleensä pidemmän seisonnan jälkeen ja alle 10 OC ulkolämpötiloissa.

Ajoneuvojen valmistajat alkoivat tämän vuoksi toukokuusta 2007 eteenpäin käyttää modifioitua kytkintä ja erilaista vauhtipyörää. Vauhtipyörän syvyys muuttui 19 mm:stä 21,6 mm:iin.


Ennen toukokuuta 2007 valmistetuissa autoissa, joissa esiintyi sama vika, vaihdettiin korjauksen

yhteydessä nämä osat ja vaihdelaatikoihin tehtiin tästä ilmoittava vihreä merkintä (ks. kuva 3).

Vauhtipyörän eroavuudet on esitetty kuvissa 1 ja 2.

Vauhtipyörän tyyppin mukaan eriteltyt kytkinsarjat:

OE-nrot:	LuK RepSet®
90536140/616169 moottoriin nro 20KC2904 saakka tai ilman värimerkintää	621 3027 09 621 3027 33
93186460/5616016 alkaen moottorista nro 20KC2905 tai värimerkinnällä	621 3045 09 621 3045 33 621 3050 09 621 3050 33



Kuva 3: Merkintä vaihdelaatikossa

Yksityiskohtaisia teknisiä lisätietoja LuK -esitteestä ”Kaksoismassavauhtipyörä”.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Varaosat ja tekniset tiedot löytyvät osoitteesta www.schaeffler-aftermarket.com tai www.RepXpert.com

Viittaukset alkuperäinumeroihin ovat viitteellisiä.

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
puhelin: 0207 366204
info.fi@schaeffler.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

