

SERVICE-INFO



Szerelési utasítás LuK RepSet® 621 3027 09/33, 621 3045 09/33 és 621 3050 09/33

Gyártó: Opel, Vauxhall

Modellek: Astra G/H, Combo, Corsa C, Meriva, Signum, Vectra C, Zafira B

Motorok: Z16XEP, Z16YNG
Z18XE, Z18XER

Sebességváltó:
F17

LuK RepSet®: 621 3027 09/33
621 3045 09/33
621 3050 09/33

OE sz. lendkerék:
90536140/616169
93186460/5616016

A felsorolt modelleknél a tengelykapcsoló időszakosan rángathat. A probléma alapvetően hosszabb állásidő és 10 °C alatti külső hőmérsékletén lép fel.

Ezért a járműgyártóknál 2007. májusától és a 20KC2905 motorszámtól kezdődően egy módosított kuplungot és egy módosított lendkereket szerelnek be a sorozatgyártás során. Emiatt megváltozik a lendkerék mélysége 19-ről 21,6 mm-re.



1. ábra: OE sz.: 90536140/616169
körbefutó bemélyedés nélkül,
lendkerék mélysége 19 mm



2. ábra: OE sz.: 93186460/5616016
körbefutó bemélyedéssel,
lendkerék mélysége 21,6 mm

A 20KC2904 motorszámgig azokat a járműveket, amelyek ugyanezt a hibát mutatták, egy műhelyintézkedés keretében szintén ezzel az alkatrészszel alakították át és a sebességváltón egy zöld ponttal jelölték meg (lásd 3. ábra).

A lendkerekek megkülönböztetési jegyeit az 1. és a 2. ábra mutatja.

A következő kuplungkészleteket alkalmazzák a különböző lendkerekeknél:



3. ábra: Jelölés a sebességváltón

OE sz. lendkerék	LuK RepSet®
90536140/616169 Motorszámig 20KC2904 vagy színjelölés nélkül	621 3027 09 621 3027 33
93186460/5616016 Motorszámtól 20KC2905 vagy színjelöléssel	621 3045 09 621 3045 33 621 3050 09 621 3050 33



Vegye figyelembe
a járműgyártó előírásait!

Megfelelő alkatrészeket az online katalógusunkban talál a **www.Schaeffler-Aftermarket.com** vagy a RepXpert-en a **www.RepXpert.com** honlapokon.

2011.10 állapot
LuK 0030

Műszaki változtatás joga fenntartva
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Amennyiben hivatkozás történik a járműgyártó alkatrészszámára, akkor az csak összehasonlításra szolgál.

