



SERVICE INFO – LuK 0036



Diferențele vizuale la volantul cu masă dublă (DMF) LuK 415 0388 10

Modele: Ford Transit
Model an: 2004 –
Motorizare: 2,4 TDCi
LuK DMF: 415 0388 10



Fig. 1: Comparație între DMF LuK 415 0388 10 cu lagăre de alunecare (stânga) și rulmenții cu bile (dreapta)

În cadrul eforturilor noastre continue de a ne îmbunătăți produsele, am modificat tipul de rulment pentru volantul cu masă dublă (DMF) 415 0388 10, în sensul înlocuirii rulmenților cu bile cu un rulment tip bucșă.

În perioada de tranziție, pot fi furnizați atât volanți cu masă dublă cu rulmenți cu bile, cât și cei cu rulmenți tip bucșă.

În ciuda construcției lor diferite, ambii volanți cu masă dublă pot fi folosiți la toate vehiculele specificate în cataloage.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.schaeffler-aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

LuK 0036