



SERVICE INFO – LuK 0036



Οπτικές διαφορές στο LuK BDM 415 0388 10

Μοντέλο: Ford Transit
Μοντέλο: 2004 –
Κινητήρας: 2,4 TDCi
BDM Luk: 415 0388 10



Εικόνα 1: Σύγκριση του BDM 415 0388 10 με κουζινέτο (αριστερά) και ρουλεμάν (δεξιά)

Στην προσπάθεια της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων μας, ο σχεδιασμός του ρουλεμάν για το Βολάν Διπλής Μάζας 415 0388 10 άλλαξε και πλέον περιλαμβάνει ένα κουζινέτο αντί για ένσφαιρο ρουλεμάν.

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, και τα δύο βολάν διπλής μάζας με ρουλεμάν και με κουζινέτο μπορεί να προμηθεύονται.

Παρά τους διαφορετικούς σχεδιασμούς, και τα δύο βολάν διπλής μάζας μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα αυτοκίνητα που αναφέρονται στους καταλόγους.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ανταλλακτικά και τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.schaeffler-aftermarket.com ή στο www.RepXpert.com.

LuK 0036

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

