



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Diferencias visuales

el Volante Bimasa LuK 415 0388 10

Fabricante: Ford
 Modelo: Transit
 Año de fabricación: 2004 -
 Motor: 2,4 TDCi
 LuK Volante bimasa: 415 0388 10



Fig. 1: Diferencia visual de un Volante bimasa LuK 415 0388 10 concasquillo de fricción (izq.) y uno con casquillo de bolas (der.)

En el marco de continuo desarrollo de nuestros productos, se ha modificado el diseño del cojinete del volante bimasa 415 0388 10, que ha pasado de montar un rodamiento de bolas a montar un casquillo de fricción.

Durante la fase de modificación, es posible que el volante bimasa se suministre tanto con rodamiento de bolas como con casquillo de fricción.

A pesar de las diferencias entre las dos versiones, ambos volantes bimasa se pueden utilizar sin limitaciones en los vehículos indicados en los catálogos.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en www.schaeffler-aftermarket.com o en www.RepXpert.com.

Schaeffler Iberia, s.l.u.
 Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
 E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
 Teléfono: 902 111 115
 Fax: 91 654 27 61
www.schaeffler-aftermarket.es

SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

