



SERVICE INFO – LuK 0038



Upevňovací šrouby převodovky z hliníku

Týká se vozidel BMW se skříní převodovky s hořčíkem

Modely:

BMW: E6#, E8#, E9#, F1#

Sada šroubů

OE-č.: 23 00 0 392 607



Obrázek 1: Sada hliníkových šroubů výrobce vozidla (OE č.: 23 00 0 392 607)

U výše uvedených modelů jsou blok motoru a skříň převodovky vyrobeny z lehkých kovů. Pro zamezení elektrochemické koroze je převodovka k motoru upevněna hliníkovými šrouby. Tyto šrouby je nutné po demontáži vyměnit.

Při výměně spojky a/nebo dvouhmotového setrvačnicku (ZMS) je proto vždy nutné použít novou sadu šroubů od výrobce vozidla.

Hliníkové šrouby se rozpoznají podle následujících vlastností:

- Nemagnetický
- Daleko lehčí než ocelové šrouby při stejných rozměrech
- Čelní plocha modře lakovaná
- Hlava šroubu s označením AL

Je nutné dbát na moment a úhel otočení hliníkových šroubů. Nepoužívat ocelové šrouby.

Nedodržení vede k těžkému poškození u manuálních převodovek!

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Náhradní díly a technické informace naleznete na adrese www.schaeffler-aftermarket.com nebo www.RepXpert.com.

Hotline: +420 602 240 554
Telefon: +420 267 298 601-7
E-mail: aftermarket.cz@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

