



Koskee BMW-autoja, joissa on magnesium-vaihdelaatikko

OE Nrot: 23 00 0 392 607



Kuva 1: Auton valmistajan alumiiniruuvisarja (OE nro: 23 00 0 392 607)

- ei-magneettinen
- huomattavasti kevyempi kuin vastaavan kokoiset teräsruuvit
- Päätypinta on maalattu siniseksi
- Ruuvin kanta merkinnällä AL

Laiminlyönti aiheuttaa vakavan vahingoittumisen manuaalivaihteistoissa!

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Varaosat ja tekniset tiedot löytyvät osoitteesta
www.schaeffler-aftermarket.com tai **www.RepXpert.com**

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
puhelin: 0207 366204
info.fi@schaeffler.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

