



SERVICE INFO – LuK 0039



Kaksilevykytkimen asennusohjeet ja keskitystyökalu LuK RepSet® -sarjassa

Mallit: MAN, Mercedes Benz,
Renault, Volvo

LuK RepSet®: 638 2972 18
638 3090 18
640 3006 18
640 3025 18
640 3027 18
640 3038 18



Kuva 1: LuK-kaksilevykytkin ja keskitystyökalu

Kaksilevykytkintä asennettaessa on molemmat kyt-
kinlevyt keskitettävä ja navan profiilin hammastuk-
set on oltava keskenään samassa linjassa. Se on eh-
dottomasti tarpeen vaihteiston oikeata asennusta
varten.

Jos kaksilevykytkin asennetaan ilman sopivaa keski-
tystyökalua, voi kytkinlevy(t) vaurioitua asennuksen
yhteydessä. Se aiheuttaa toimintahäiriöitä ja joissa-
kin tapauksissa myös kytkinjärjestelmän toiminta-
kyvyttömyyden.

Kytkinlevyn tarkka keskitys voidaan tehdä vain kaksilevykytkimelle
tarkoitettun keskitystyökalun avulla. Tämän vuoksi on tässä esitetyn
LuK RepSet® -sarjan pakkaukseen lisätty sopiva keskitystyökalu.

LuK-kaksilevykytkimen asennukseen on aina käytettävä toimitettua
keskitystuurnaa.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Varaosat ja tekniset tiedot löytyvät osoitteesta
www.schaeffler-aftermarket.com tai www.RepXpert.com

Viittaukset alkuperäinumeroihin ovat viitteellisiä.

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
puhelin: 0207 366204
info.fi@schaeffler.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



LuK 0039