



SERVICE INFO – LuK 0043



VMD LuK 415 0388 10

Inel de senzor modificat

Modele: Ford Transit

Model an: 2004 -

Motorizare: 2,4 TDCi

LuK DMF: 415 0388 10



Fig. 1: Modelul anterior al inelului de senzor



Fig. 2: Noul model al inelului de senzor

Ca parte a dezvoltării continue a produselor noastre, s-a modificat inelul senzorului de turație a motorului și dispunerea rulmentului în volantul cu masă dublă (VMD) 415 0388 10.

Noua generație a inelelor de senzor diferă de cele anterioare prin faptul că prezintă o grosime redusă a materialului și o formă diferită a dintelui. Pe lângă aceasta durata de viață a VMD a fost mărită prin utilizarea unui rulment cu bile în locul unui lagăr de alunecare.

În ciuda construcției diferite, ambele variante de volant cu masă dublă au o utilizare universală în toate vehiculele specificate în cataloage.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.schaeffler-aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

LuK 0043