



SERVIZIO INFORMAZIONE



Volano a doppia massa LuK 415 0388 10

Anello del sensore modificato

Costruttore: Ford

Modello: Transit

Anno di costruzione: 2004 -

Motore: 2,4 TDCi

ZMS LuK: 415 0388 10



Figura 1: versione precedente dell'anello del sensore



Figura 2: nuova versione dell'anello del sensore

Nell'ambito della costante evoluzione dei nostri prodotti, l'anello bersaglio del sensore albero motore ed il supporto del volano a doppia massa (DMF) 415 0388 10 sono stati modificati.

L'anello bersaglio di nuova generazione si differenzia dalla versione precedente per il minore spessore del materiale e per una dentatura differente. Inoltre, l'impiego di un cuscinetto a sfere al posto del cuscinetto radente, consente di aumentare la durata del volano a doppia massa.

Nonostante siano diverse, entrambe le versioni del volano a doppia massa possono essere utilizzate senza restrizioni sulle vetture indicate nei cataloghi.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Le informazioni tecniche e sui ricambi sono reperibili agli indirizzi www.schaeffler-aftermarket.it e www.RepXpert.com

Schaeffler Italia S.r.l.
Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)
automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

