



SERVICE INFO – LuK 0044

DMF за превозни средства с двоен съединител

Обърнете внимание на броя на зъбите на стартерния пръстен по време на подмяната

Производител: Audi
Seat
ŠKODA
Volkswagen

Трансмисия: OAM

LuK DMF: 415 0509 09
415 0531 09
415 0545 09
415 0626 09



Снимка 1: Броят на зъбите на стартерния пръстен на новата част трябва да съвпада с броя на зъбите на старата част

За превозни средства, оборудвани с трансмисия със сух двоен съединител, е възможно да се монтират различни Двумасови маховици (DMF) на същите модели от изброените производители. Тези DMF-и се различават по броя на зъбите на стартерния пръстен.

При подмяна на DMF, трябва да се обърне внимание на броя на зъбите на вече монтирания DMF. Старата част трябва да има точно същия брой зъби като новата част.

За да се гарантира, че броят на зъбите съвпада точно, стойностите на DMF-а са дадени в каталога за резервни части.

DMF с неправилен брой на зъбите ще доведе до повреда в стартиращата система.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Schaeffler Bulgaria OOD

62 A, Dondukov blvd.
1504 Sofia, Bulgaria
Факс: +359 2 946 3886
Тел: +359 2 946 3900
LuK-INA-FAG-AS@Schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com
www.RepXpert.com



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

LuK 0044