



SERVICE INFO – LuK 0044



Dvouhmotový setrvačnický pro vozidla s dvojitou spojkou

Při výměně je nutné dbát na počet zubů na věnci startéru

Výrobce: Audi
Seat
ŠKODA
Volkswagen

Převodovka: OAM

LuK DMF: 415 0509 09
415 0531 09
415 0545 09
415 0626 09



Obrázek 1: Počet zubů na věnci startéru u nového dílu musí být totožný s počtem zubů starého dílu

U vozidel uvedených výrobců mohou být montovány různé dvouhmotové setrvačnický u stejných modelů s převodovkou se suchou dvojitou spojkou. Liší se v počtu zubů na věnci startéru.

Pro přesné přiřazení jsou údaje o počtu zubů příslušných dvouhmotových setrvačnicků uvedeny v katalogu dílů.

Při výměně je tedy nutné zjistit počet zubů u již použitýho dvouhmotovýho setrvačnicku. Ten musí být shodný s počtem zubů nového dílu.

Dvouhmotový setrvačnick se špatným počtem zubů vede k funkční poruše startovacího systému.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Hotline: +420 602 240 554
Telefon: +420 267 298 601-7
E-mail: aftermarket.cz@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

LuK 0044



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET