



SERVICE INFO – LuK 0044



ΒΔΜ για οχήματα με διπλό συμπλέκτη

Κατά την αντικατάσταση, σημειώστε τον αριθμό γραναζιών στον δακτύλιο μίζας

Κατασκευαστής: Audi
Seat
ŠKODA
Volkswagen

Μετάδοση: OAM

ΒΔΜ Luk: 415 0509 09
415 0531 09
415 0545 09
415 0626 09



Εικόνα 1: Ο αριθμός των γραναζιών στον δακτύλιο μίζας του καινούριου ανταλλακτικού ταιριάζουν με τον αριθμό γραναζιών στο παλιό ανταλλακτικό

Για οχήματα με κιβώτια διπλού ξηρού συμπλέκτη, είναι εφικτή η τοποθέτηση διαφορετικών βολάν διπλής μάζας (ΒΔΜ) στα ίδια μοντέλα από τους αναφερόμενους κατασκευαστές. Ο αριθμός γραναζιών στον δακτύλιο μίζας διαφέρει σε αυτά τα ΒΔΜ.

Επομένως, κατά την αντικατάσταση του ΒΔΜ πρέπει να σημειώνεται ο αριθμός των γραναζιών του ΒΔΜ που έχει ήδη τοποθετηθεί. Το παλιό ανταλλακτικό πρέπει να έχει ακριβώς τον ίδιο αριθμό γραναζιών με το καινούριο ανταλλακτικό.

Για να βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των γραναζιών ταιριάζει απόλυτα, η τιμή για το συγκεκριμένο ΒΔΜ αναφέρεται στον κατάλογο ανταλλακτικών.

Ένα ΒΔΜ με εσφαλμένο αριθμό γραναζιών προκαλεί δυσλειτουργίες στο σύστημα εκκίνησης.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

LuK 0044



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET