



SERVICE INFO – LuK 0044



Kahe massiga hooratas topeltsiduriga autodele

Hooratta vahetamisel tuleb tähelepanu pöörata selle hammasvöö hammaste arvule

Autotootjad: Audi
Seat
Škoda
Volkswagen

Käigukast: 0AM

LuK Kahe massiga
hooratas DMF: 415 0509 09
415 0531 09
415 0545 09
415 0626 09



Pilt 1: Uue ja vana hooratta hammasvöö hammaste arv peab olema sama

Eelpool toodud automarkide kuivade topeltsiduritega mudelitele on võimalik paigaldada erinevaid kahe massiga hoorattaid. Nende hooratate erinevuseks on hammasvöö hammaste arv.

Hooratta vahetamisel tuleb seega tähelepanu pöörata hammasvöö hammaste arvule. Uue hooratta hammasvöö hammaste arv peab olema sama vana hooratta omaga.

Uue hooratta valiku lihtsustamiseks on kataloogis hammasvöö hammaste arv välja toodud.

Vale hammaste arvuga hooratta paigaldamisel tekivad rikked käivitussüsteemis.

Järgige autotootja juhiseid!

LuK 0044



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET