



SERVICE INFO – LuK 0044



Kaksoismassavauhtipyörä kaksoiskytkimellä varustettuihin autoihin

Vaihdon yhteydessä on otettava huomioon käynnistimen hammaskehän hampaiden määrä

Autonvalmistajat: Audi
Seat
Škoda
Volkswagen

Vaihteisto: OAM

LuK DMF: 415 0509 09
415 0531 09
415 0545 09
415 0626 09



Kuva 1: Käynnistimen hammaskehän hampaiden määrän täytyy uudessa osassa olla sama kuin vanhassa

Esiatettyjen valmistajien autoissa voidaan kuivan kaksoiskytkimen omaavalla vaihteistolla varustettuun malliin asentaa erilaisia kaksoismassavauhtipyöriä. Niiden erona on käynnistimen hammaskehän hampaiden määrä.

Vaihdon yhteydessä on siksi selvitettävä hampaiden määrä käytettävässä kaksoismassavauhtipyörässä. Sen täytyy olla sama kuin uuden osan hampaiden määrä.

Valinnan helpottamiseksi on kaksoismassavauhtipyörien hampaiden määrä esitetty osaluettelossa.

Kaksoismassavauhtipyörä, jonka hampaiden määrä on väärä, aiheuttaa käynnistysjärjestelmän toimintahäiriön.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Viittaukset alkuperäinumeroihin ovat viitteellisiä.

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
puhelin: 0207 366204
info.fi@schaeffler.com



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

LuK 0044