



SERVICE INFO – LuK 0044

גלגל תנופה כפול מסה עבור רכבי מצמד כפול

שים לב למספר השיניים אשר על טבעת המתנע בזמן החלפת גלגל התנופה כפול מסה



יצרן:
אודי
סיאט
סקודה
פולקסווגן

תיבת הילוכים: OAM

LuK (DMF) 415 0509 09
גלגל תנופה כפול 415 0531 09
מסה: 415 0545 09
415 0626 09

איור 1: מספר השיניים אשר על טבעת המתנע שעל חלק חדש חייב להתאים למספר השיניים אשר על החלק שהורד מהרכב

בכדי להבטיח שמספר השיניים יתאים בדיוק, את ערך מספר השיניים שעל טבעת המתנע של גלגל התנופה כפול המסה הנדרש ניתן למצוא בקטלוג החלקים.

גלגל תנופה כפול מסה בעל מספר שיניים לא נכון יגרור אחריו בעיות וכשלים במערכת המתנע.

עבור רכבים המגיעים עם תיבות הילוכים עם בעלות מצמד כפול יבש, קיימת אפשרות להתקין מספר סוגים של גלגלי תנופה כפולי מסה וזאת עקב דגמי הרכב השונים עם אותה תיבת הילוכים של אותו יצרן רכב. גלגלי תנופה כפולי מסה אלו ייתכן ויהיו שונים במספר שיני המתנע אשר על טבעת המתנע.

כאשר מחליפים גלגל תנופה כפול מסה, מספר שיני המתנע שעל טבעת המתנע המותקן חייב להיבדק לצורך בחירת גלגל התנופה המתאים. מספר השיניים שעל החלק הישן חייב להתאים בדיוק לזה שעל החלק החדש.

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146

או במייל: zafri.egozi@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com

LuK 0044



SCHAEFFLER
REXPERT