



SERVICE INFO – LuK 0044



Двухмассовый маховик для автомобилей с двойным сцеплением

Проверьте количество зубьев на зубчатом венце маховика во время установки

Производитель: Audi
Seat
ŠKODA
Volkswagen

Коробка передач: 0AM

Двухмассовый маховик LuK: 415 0509 09
415 0531 09
415 0545 09
415 0626 09



Рисунок 1: Количество зубьев на зубчатом венце нового маховика должно совпадать с количеством зубцов на старом маховике

На автомобилях, оснащенных трансмиссией с «сухим» двойным сцеплением, возможна установка разных двухмассовых маховиков на одни и те же модели от указанных производителей. Эти маховики отличаются количеством зубьев на зубчатом венце стартера.

При замене необходимо проверить количество зубьев на зубчатом венце ранее установленного маховика. Старый маховик должен иметь такое же количество зубьев, как и новый.

Для того, чтобы узнать точное количество зубьев, данные по рассматриваемому маховику можно взять в каталоге.

Двухмассовый маховик с неправильным количеством зубьев приведет к неисправностям в пусковой системе.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“

Тел.: +7 (495) 737 76 60

Факс: +7 (495) 737 76 61

E-mail: info.ru@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.ru



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

LuK 0044